

用人单位	延锋汽车饰件系统广州有限公司				
单位地址	广州市番禺区石楼镇金荷二路 19 号				
单位联系人	李太标				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>延锋汽车饰件系统广州有限公司（以下简称“该公司”）于 2014 年 9 月 12 日正式成立，是延锋汽车饰件系统有限公司 100% 控股的全资子公司，注册地址位于广州市番禺区石楼镇金荷二路 19 号，注册资金 3000 万元人民币，厂区总占地面积约为 32027 平方米，总建筑面积约为 14490 平方米。公司客户主要为广汽乘用车及广汽菲亚特，主要产品包括仪表板、门板、副仪表、扶手箱卷帘门。生产能力为年产门板 52.3 万套、仪表板 8.3 万套、副仪表板 10.6 万套、扶手箱卷帘门 14 万套。</p> <p>该公司分两期建设，一期工程为“延锋汽车饰件系统广州有限公司番禺基地建设项目”，投资 34550 万元人民币，年产汽车门板 52.3 万套、仪表板 8.3 万套、副仪表板 10.6 万套，于 2018 年 6 月建成并投入运行；二期工程为“延锋汽车饰件系统广州有限公司改扩建项目”，投资 300 万元人民币，在现有联合厂房真空成型房内，调整部分设备数量和布局，撤走原有的 1 号阴模真空成型机和打孔设备，在腾出的位置设置发泡料房，配备发泡转台、发泡模腔等设备，形成一条“760B 扶手箱卷帘门”产品线，计划年产量 14 万套，二期工程目前已完成设备安装，于 2021 年 5 月投入试运行</p>				
现场调查人员	张建雄、王一波	调查时间	2021. 6. 17	陪同人	李太标
检测人员	陶祥飞、李双双	检测时间	2021. 7. 5-7	陪同人	李太标
主要职业病危害因素					
<p>该公司主要的职业病危害因素包括：丁酮、环己酮、甲醇、MDI、乙二醇、氮氧化合物、锰及其无机化合物、电焊烟尘、噪声、紫外线。</p>					
职业病危害因素检测结果					
<p>所检岗位职业病危害因素浓度（强度）度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）和《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分 物理因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。</p>					
评价结论与建议					
<p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1) 按照 GBZ188 和原安监总局令第 49 号的要求，认真做好各接触职业病危害因素的作业人员上岗前、在岗期间、离岗的职业健康检查；2) 持续完善职业卫生档案；3) 加强设备设施的维护保养，强化作业人员个人保护，加强现场个人保护用品佩戴的监督管理，确保作业人员在作业场所作业时能正确佩戴个人保护用品，减轻有害因素对作业人员的健康危害；4) 每三年至少进行一次职业病危害现状评价，并根据评价结果向职业卫生监管部门进行职业病危害项目变更申报。</p>					