

项目名称	深圳市文滨加油站有限公司安全现状评价
委托单位	深圳市文滨加油站有限公司
项目类别	安全现状评价
<p>项目简介：</p> <p>深圳市文滨加油站有限公司在深圳市市场监督管理局注册成立，成立日期：2002年11月26日，住所：深圳市宝安区宝城74区西乡大道9号，法定代表人：杨婷，统一社会信用代码：91440300745157926Q。经营范围为成品油零售；预包装食品零售；其它国内商业及物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）。</p> <p>深圳市文滨加油站有限公司已取得危险化学品经营许可证，证号：深安监危化经油字[2018]254号，有效期至2021年12月13日，油站共有4个油罐，其中汽油罐50m³×2个、30m³×1个；柴油罐40m³×1个，油罐总容积150m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的划分，该加油站属二级加油站。该加油站已设置加油、卸油油气回收系统。防渗措施方面：已对加油站进行混凝土浇封埋地油罐抗渗性检测，取得检测报告，结论为“深圳市文滨加油站有限公司浇封埋地油罐外覆包封混凝土的抗渗性能满足规范要求，抗渗性能良好，该外覆混凝土强度满足相关规范要求，环境对该混凝土强度影响较低，能够对油罐储油泄漏起到防渗保护作用，符合《中华人民共和国水污染防治法》中的相关要求。</p> <p>深圳市文滨加油站有限公司位于深圳市宝安区宝城74区西乡大道9号。该加油站东面为永凯利商务大厦（总建筑面积不超过5000m²办公楼，本报告按三类保护物进行评价）；南面为宝和商务大厦（总建筑面积不超过5000m²办公楼，本报告按三类保护物进行评价）和办公楼（总建筑面积不超过5000m²办公楼，本报告按三类保护物进行评价）以及一条杆高约6m的架空电力线贴办公楼外墙敷设；西面为流塘北二巷（支路）和住宅楼（总建筑面积超过5000m²的居住建筑，本报告按二类保护物进行评价）；西南面为宝安区机关第二幼儿园（使用人数超过200人，本报告按重要公共建筑物进行评价）；北面为西乡大道（城市主干路）。油站入口在西北面，出口在东北面。</p>	
项目组长	林毅峰
项目组成人员	谢雄英、游海、何小荣
报告审核人	潘杰
过程控制负责人	韩效栋
技术负责人	刘海军
现场调查情况	现场调查了深圳市文滨加油站有限公司现状的基本情况
<p>评价结论：</p> <p>深圳市文滨加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合延期申领危险化学品经营许可证的要求。</p>	

现场照片



项目负责人：林毅峰



外观



加油机



液位仪



加油机内部



操作井



卸油口



通气管



加油作业区紧急按钮



静电接地夹



出口



入口



柴油发电机通气口



耳罩、手套



东面永凯利商务大厦



南面宝和商务大厦