

## 用人单位评价报告公示内容

用人单位	南雄市三拓化学工业有限公司		
地理位置	广东省南雄市珠玑精细化工园内		
联系人	叶行兵		
项目名称	南雄市三拓化学工业有限公司职业病危害现状评价		
<b>项目简介</b>			
<p>南雄市三拓化学工业有限公司于 2007 年 11 月 22 日注册成立，注册地址：南雄市珠玑工业园区内，法定代表人：黄石娣，注册资本：人民币一百万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。</p> <p>南雄市三拓化学工业有限公司位于广东省南雄市珠玑精细化工园内，公司占地面积 30000 平方米，是一家集研发、生产、销售蜡粉、砂面粉以及涂料、油墨添加剂为一体的大型园林式现代化工企业。该公司厂区的主要建构物有：办公大楼、综合大楼、丙类车间、反应釜车间、油墨车间、配电房、门卫室等。</p>			
现场调查人员	邱文闽、张世刚		
现场调查时间	2016 年 6 月 2 日	用人单位陪同人	叶行兵
检测采样人员	冼东成、李宗平		
检测采样时间	2016 年 6 月 21~23 日	用人单位陪同人	凌先生
<b>用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果</b>			

根据对该公司生产工艺、生产设备、原辅料等的综合分析和职业卫生现场调查，该公司存在的职业病危害因素包括：化学有害因素（乙酸丁酯、二甲苯、环己酮、乙酸乙酯、异丙醇、苯乙烯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、丙烯酸、对苯二甲酸、聚乙烯粉尘、有机色粉粉尘等）、物理因素（噪声）。

## 评价结论与建议

### 结论:

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健[2012]73号），该公司行业分类属于涂料、油墨、颜料及类似制品制造业，建设项目职业病危害风险分类为“严重的建设项目”。

### 建议:

- 1) 改进油墨车间投料工位局部抽排装路，使二甲苯短间接触浓度符合国家要求；
- 2) 按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求完善作业场所职业病危害警示标识和告知卡是设路；
- 3) 按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健„2013“171号）的要求完善档案内容；
- 4) 完善作业场所职业病危害申报，如果生产过程发生改变，应按照《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号，2012年）及时进行变更申报；
- 5) 完善职业病防治法律、法规、规范、标准、文件的收集和归档，并随时

做好相关文件的更新工作；

6) 定期进行职业卫生培训，并保留职业卫生培训记录；

7) 按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中车间卫生特征等级3级标准完善辅助用室的设路；

8) 加强《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《职业病危害监测及评价管理制度》、《职业病危害警示与告知制度》等职业卫生管理制度落实；

9) 今后的职业健康检查按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，对从事接触职业病危害作业的新录用劳动者，包括转岗到该作业岗位的劳动者进行上岗前职业健康检查，并定期对相关员工进行在岗期间职业健康检查，同时做好员工离岗时的职业健康检查。各岗位具体检查项目参照本报告内容和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）。

#### 技术审查专家组评审意见

/