

用人单位	广州永益有限公司				
单位地址	广州市从化经济开发区丰盈路8号				
单位联系人	杨金虎				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	广州永益有限公司成立于1994年01月13日,位于广东从化经济开发区丰盈路8号,注册资本800万美元,总资本额已达1000万美元,占地面积约4万平方米,是专业生产化妆品、食品的塑料包装容器的生产厂家,年生产化妆品、食品塑料包装容器约1800吨。				
现场调查人员	张建雄、文明、段煦	调查时间	2020.5.12	陪同人	杨金虎
检测人员	杨才艺、黄聪明	检测时间	2020.11.12-14 2020.12.14-16	陪同人	杨金虎
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括:其他粉尘(树脂粉尘)、砂轮磨尘、电焊烟尘、二氧化硫、甲苯、二甲苯、乙苯、环己酮、丙酮、乙酸乙酯、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、紫外线(电焊弧光)、噪声。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>吹瓶岗位、碎料岗位及包装车间装箱岗位作业人员接触的噪声等效声级不符合职业卫生限值,其他所检岗位职业病危害因素浓度(强度)均符合职业接触限值。</p> <p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类:一般</p> <p>建议:</p> <p>1)局部排风设施:根据现场检测结果,该公司设置的排风罩控制风速偏低,不符合要求,建议该公司适当加大废气处理系统及除尘系统风机功率、风量,确保排风罩控制风速符合要求。</p> <p>2)防噪设施:制定听力保护计划,在不影响工艺及生产的情况下对产生高噪声的设备或场所采取隔声、消声、吸声等工程控制措施,降低作业场所噪声强度;同时,应强化作业人员个人保护,加强现场佩戴耳塞的监督管理,确保作业人员在噪声作业场所作业时必须正确佩戴耳塞;</p> <p>3)组织所有从事职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并完善职业卫生管理档案;</p> <p>4)在本次评价后根据评价情况进行职业病危害项目变更申报。</p> <p>5)在生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、防护设施等发生变更时,应当按照有关规定对变更内容重新进行职业病危害评价,并根据评价结果向卫生行政部门进行职业病危害项目变更申报。</p>					