

用人单位	阳江市恒业混凝土有限公司				
单位地址	阳江市高新区产业转移园				
单位联系人	黄先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	阳江市恒业混凝土有限公司，公司主营业务为商品混凝土的生产与销售。公司属有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本 1000 万元人民币；于 2009 年 9 月 2 日注册成立。公司位于阳江市高新区产业转移园，占地面积 43701.40 平方米，建筑面积 1101.80 平方米；公司生产能力：混凝土 40 万方；现在职员工 57 人，生产员工 36 人（女工 3 人）。				
现场调查人员	陈金铨、王其飞	调查时间	2020.10.20	陪同人	黄先生
检测人员	德豪、冯智巧、王海坤、汤典峰	检测时间	2020.11.26-28	陪同人	黄先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：矽尘、水泥粉尘、其他粉尘、锰及其无机化合物（按 MnO₂ 计）、臭氧、氮氧化合物、电焊弧光、噪声、夏季高温。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>所检的各岗位职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）在地仓出入口处增加配置降噪耳塞，提供进入地仓作业者使用；</p> <p>2）加强生产员工的个人劳保用品使用监督；</p> <p>3）在 2#地仓入口、上料仓、砂石仓库、物检室布置粉尘告知卡，地仓入口处未布置噪声的告知牌及警示标示，今后加强职业病危害因素警示标示点检维护制度的执行力，更换厂区内已破损、亮度老化的警示标示；</p> <p>4）建立扬尘控制管理制度，规范定期清理地面积尘，抑制二次扬尘；</p> <p>5）加强设备、防护设施的日常检维修，降低设备运行时摩擦、碰撞力及防止因防护设施老化而导致防护效果低，发现设备异常时，及时处理并做好维护记录；</p> <p>6）建立药品清单，并定期对药品的使用期限进行点检，及时更换过期药品；</p> <p>7）定期开展高温中暑应急预案培训与演练，并做好相关现场记录；</p> <p>8）完善职业卫生档案并持续更新，及时更新职业病危害因素申报；</p> <p>9）执行体检结论，及时组织员工进行复查；</p> <p>10）建议企业今后职业健康监护严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 49 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，完善机修工、杂工等室外作业人员关于夏季高温的体检，并完善职业卫生管理档案，若复查中发现有职业禁忌证的应及时调离岗位。</p>					