

用人单位	清远市展欣运动器材有限公司				
单位地址	清远市清新县山塘镇工业园				
单位联系人	胡小姐				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	清远市展欣运动器材有限公司原名“铨丰（清远）运动器材有限公司”，于 2018 年 12 月登记更名，该公司位于清远市清新县山塘镇工业园，成立于 2006 年 2 月，法人代表陈树德。该公司是一家生产销售高尔夫球运动器材的外商独资企业，注册资本为 300 万美元，该公司总占地面积为 236 亩，现有员工总数 500 人。				
现场调查人员	陈金铨、黄倩雯	调查时间	2020.6.30	陪同人	胡小姐
检测人员	桂晗阳、黄锦涛、纪楷裕、 陈金铨	检测时间	2020.7.16~18	陪同人	胡小姐
主要职业病危害因素					
该公司主要的职业病危害因素包括：矽尘、氧化铝粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯乙烯、正己烷、丙酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、环己烷、庚烷、丁醇、甲基丙烯酸甲酯、石蜡烟、锆及其化合物、锰及其化合物、氮氧化合物、一氧化碳、臭氧、镍及其化合物、二氯甲烷、2-丁氧基乙醇、氨、硫化氢、噪声、高温、工频电磁场、高频电磁场、紫外线、振动（手传振动）、激光辐射。					
职业病危害因素检测结果					
铸造车间浇铸工、抛光工、切割工其他粉尘检测结果超过限值要求，铸造车间浇铸岗位和成型车间热压岗位高温检测结果超过限值要求，射蜡工、振壳工等 16 个岗位噪声检测结果超过限值要求，其他岗位职业病危害因素检测结果均符合限值要求。					
评价结论与建议					
<p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：1) 企业应定期对防护设施进行检维修，避免因设施风机老化、设备密闭性不严影响防护效果，并加强车间排风机风量，提高岗位防尘、防毒效果；2) 在工艺允许的情况下，在振壳点设置集尘管收集粉尘；浸浆房调浆岗位设置局部除尘设施，在投加砂料过程应尽量减少扬尘；3) 建议在涂装车间修边岗位、外观擦拭岗位、成品检验岗位、上字漆岗位设置移动式局部排风罩；4) 完善作业区噪声防护设施，加强产生强噪音设备的维护保养，降低因设备运转故障产生的噪声危害；督促员工正确佩戴防护耳塞，减少噪声对操作工的危害；5) 制定职工听力保护计划，应加强监督，严格要求作业人员规范、正确佩戴好个人防护用品；6) 为高温作业人员配备防暑药品、饮水设备；7) 参照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014) 的要求进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查及检查周期进行检查，按接触的职业危害因素完善职业健康检查的内容与岗位，具体见报告表 8.2-4、8.2-5；8) 为涂装车间喷砂工、铸造车间浸浆工、铸造车间振壳工和铸造车间浇铸工配备 KN95 防尘口罩，为氩弧焊工配备焊工口罩；为浸浆工、射蜡工、组树工和修蜡工配备防有机气体的防毒口罩；为抛光工等接触振动（手传振动）的作业人员配备防振动手套；9) 按要求在铸造车间设置三氯乙烯告知卡和警示标识，成型车间设置锰及其化合物告知卡和警示标识，涂装车间设置苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯告知卡。在车间出入口、作业岗位醒目位置增加粉尘、噪声、高温、手传振动等警示标识和告知卡的设置数量。</p>					