

用人单位	新兴县德聚电器有限公司				
单位地址	新兴县新城镇新成工业园 XC05-05 地块				
单位联系人	张先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>新兴县德聚电器有限公司（以下简称“该公司”）位于新兴县新城镇新成工业园 XC05-05 地块，成立于 2014 年 5 月，2019 年初投产，注册资金 100 万元人民币，占地面积约 20000 平方米，建筑面积约 10000 平方米，公司以生产组装电热取暖器、水冷风扇及空气净化器等家用电器，组装生产过程中，电器配件均为外购，在厂内组装、包装出货，公司现有员工 26 人，其中兼职安全员 1 人。</p>				
现场调查人员	王其飞、危朋	调查时间	2020.4.8	陪同人	张先生
检测人员	舒程兵、徐健、岑道泳	检测时间	2020.8.3~5	陪同人	张先生
<p><b>主要职业病危害因素</b></p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：正己烷、环己烷、庚烷、戊烷、二氧化锡、噪声。</p> <p><b>职业病危害因素检测结果</b></p> <p>粉末车间操作工接触其他粉尘时间加权平均接触浓度超过接触限值；甲类车间 1 操作工和甲类车间 3 操作工接触二甲苯时间加权平均接触浓度超过接触限值；甲类车间 1（投料岗位、分散机岗位、砂磨机岗位、包装岗位）、甲类车间 2（分散岗位、包装岗位）、甲类车间 3（投料岗位、分散机岗位）、树脂车间（兑稀釜岗位）、配稀释剂车间（包装岗位）短间接接触浓度超过接触限值；粉末车间操作工接触噪声强度超过职业接触限值。</p> <p>生产性毒物浓度，噪声强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分 化学因素》（GBZ2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分 物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。</p>					
<p><b>评价结论与建议</b></p> <p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：1) 焊锡岗位、抹机水擦拭岗位设置局部抽风管道排毒，抹机水擦拭岗位应靠窗布置，设置的职业病防护设施定期检修，并做好检修记录；2) 严格按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，每年委托具有职业健康检查资质机构对接触职业病危害因素员工进行职业健康检查，职业健康检查工作应包括上岗前（新进员工及转岗员工）、在岗期间和离岗时的职业健康检查；3) 企业对本次现状评价中作业岗位的危害项目和岗位的人数在网上进行如实申报，如果生产工艺、原辅料、生产设备、公司法人等因素发生变化时，要及时在网上进行变更申报；4) 将公司检测结果、制度、规章、操作规程在职业卫生公告栏中进行公布；5) 参加当地卫健局组织的职业卫生培训，取得培训证明。</p>					