

用人单位	广东卫斯理化工科技有限公司				
单位地址	英德市东华镇英华茶场				
单位联系人	曾经理				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	广东卫斯理化工科技有限公司成立于2007年06月14日,原名为英德市坤煌科技开发有限公司,于2020年3月24日进行公司名称变更,位于英德市东华镇英华茶场,注册资本1500万元,目前主要从事化清剂、表板蜡、泡沫清洗剂、防冻液、车蜡、喷漆等的生产。				
现场调查人员	黄倩雯、赵文朋	调查时间	2021.1.21	陪同人	曾经理
检测人员	桂晗阳、黄聪明、黄倩雯	检测时间	2021.3.17-19	陪同人	曾经理
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括:苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯、甲醇、丙烯酸正丁酯、乙醚、乙二醇、甲基丙烯酸甲酯、二氯甲烷、液化石油气、二氧化碳、噪声、高温、氮氧化合物、二氧化硫、一氧化碳、工频电磁场。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>甲类1车间 喷漆配料间 调色工、甲类1车间 喷漆生产区 线长2#、甲类1车间 喷漆生产区 线长4#、甲类2车间 领料员、甲类1车间 喷漆生产区 供罐工2#、甲类1车间 喷漆生产区 供罐工4#、甲类1车间 喷漆生产区 放盖工2#、甲类1车间 喷漆生产区 放盖工4#、甲类1车间 喷漆生产区 打包工2#的甲苯时间加权平均浓度以及甲类1车间 喷漆配料间 调色岗位1、甲类1车间 喷漆配料间 调色岗位2、甲类1车间 喷漆生产区 供罐岗位2#、甲类1车间 喷漆生产区 供罐岗位4#、甲类1车间 喷漆生产区 放盖岗位2#、甲类1车间 喷漆生产区 放盖岗位4#、甲类1车间 喷漆生产区 打包装岗位2#、甲类2车间 打包装岗位1、甲类2车间 打包装岗位2的甲苯短时间接触浓度高于职业接触限值;灌装线作业人员接触的噪声强度高于限值。其余所检岗位职业病危害因素浓度(强度)均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类:严重</p> <p>建议:1)建议企业在甲类1车间配料间针对投料、分散搅拌岗位设置控制风速不低于1.0m/s的局部抽排装置,及时将挥发的有机毒物收集、处理、排放;2)建议企业甲类1车间、甲类2车间灌装线增加排风罩并设置为侧吸罩或密闭罩的形式或完善物料装置的密闭性;3)完善气动灌装、装盖设备的防噪设施;4)制定听力保护计划;5)建议企业设置服务半径不超过15m的冲淋洗眼装置;6)建议打包装工使用无毒或低毒材料进行包装瓶表面擦拭清洗;7)建议严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第49号)、《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,并定期对相关员工进行在岗期间职业健康检查,完善职业卫生管理档案;8)按照本报告和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(原安监总厅安健[2014]111号)、《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)的要求完善警示标识和告知卡的设置;9)建议该公司在今后的生产运营中,按照《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号,2021年)等相关法律法规要求,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。</p>					