

用人单位	英德市佐桐化学品有限公司				
单位地址	英德市东华镇清远华侨工业园精细化工基地				
单位联系人	王总				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>英德市佐桐化学品有限公司(以下简称“该公司”)成立于 2009 年 10 月 15 日,注册地址为英德市东华镇清远华侨工业园管理委员会办公楼 205 室,生产厂房位于英德市东华镇清远华侨工业园精细化工基地内。该公司注册资本 100 万人民币,厂区占地面积 24399.82m²,建筑面积 9627m² 该公司主要从事环保涂料和添加剂的生产。现有职工 60 人,一线生产员工 49 人。</p>				
现场调查人员	游海、何芬	调查时间	2021 年 02 月 10 日	陪同人	王总
检测人员	钟智润、黄聪明	检测时间	2021 年 02 月 22-24 日	陪同人	王总
<p>主要职业病危害因素:</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括:化学有害因素(矽尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、乙酸甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、六亚甲基二异氰酸酯、邻苯二甲酸酐)物理因素(噪声、工频电磁场)。</p> <p>职业病危害因素检测结果:</p> <p>生产车间一投料分散工二甲苯接触水平超标,其余职业病危害因素检测结果均合格。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类:严重</p> <p>1) 建议:改善车间全面通风,如车间墙面增设轴流风机数量,使车间内聚集的毒物能及时排出。</p> <p>2) 改善车间局部通风,针对车间一投料分散岗位二甲苯接触水平超标,应采取针对性措施,如对集中处理设施以及排风管道进行检维修以明确风速偏小的原因,在生产工艺允许的前提下缩短毒物产生源与罩口的距离以加大控制风速,或者加大风机风量以加大控制风速。加强现场作业管理,保证抽排设施正常运转,定期进行防护设施及设备的检维修,防止跑冒滴漏。做好个人防护,给员工配备合适的防毒口罩,发现未佩戴口罩作业的人员要及时纠正并教育。</p> <p>3) 加强职业卫生管理培训,该公司基本按照要求进行了职业健康检查,但是未重视体检结果,未采纳医院的安排复查或者调岗、提请职业病诊断的建议,应加强主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训,规范日常管理。</p> <p>4) 完善职业健康监护,公司应按照《该公司职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令 49 号)、《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求,针对接触职业病危害因素的职工,需按照国家规定的职业健康体检项目,委托职业病防治机构进行体检。对从事接触职业病危害的作业的劳动者,组织上岗前和离岗时的职业健康检查,职业健康检查项目必须针对作业人员接触的职业危害因素,并将检查结果应如实告知劳动者。不得安排有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的作业,发现疑似职业病患者,应调离作业岗位,及时提请职业病诊断,对职业患者的诊疗、康复和复查等费用以及伤残后有关待遇和社会保障按照国家有关规定执行。</p> <p>6) 本次评价仅针对现阶段使用的原辅材料进行评价,当原辅材料发生变化时,企业取得原辅材料的 MSDS 或进行挥发性组分分析,了解原辅材料的成分。</p>					