

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广州市东雄化工有限公司安全现状评价报告		
委托单位	广州市东雄化工有限公司		
项目类别	安全现状评价		

**项目简介：**

广州市东雄化工有限公司成立于 2006 年 03 月 16 日，是一家经广州市白云区工商行政管理局登记成立的有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：914401117860598476，住所：广州市白云区钟落潭镇大罗村飞来岭自编 8 号，法定代表人：王瑞瑜，经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

广州市东雄化工有限公司现有职工 92 人，其中主要负责人 1 人，安全管理人员 3 人。主要负责人及安全管理人员已取得广州市白云区安全生产协会颁发的资格证书。

该公司厂区位于广州市白云区钟落潭镇大罗村飞来岭自编 8 号

厂区东侧为空地；南侧为罗岭路及广州昌盛复合材料厂；西侧为方正吹瓶厂宿舍（民建，二级）；北侧为空地。

项目组长	陈斌
项目组成人员	黄敏、何嘉杰
报告审核人	傅泽华
过程控制负责人	林毅峰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目周边情况、危险化学品储存使用情况、安全设施、安全管理等。

**评价结论：**

采用安全检查表法对证照文书单元、总平面布置单元、危险化学品储存、使用场所单元、危险化学品安全管理单元以及安全管理单元进行检查，对检查出的不符合项提出了整改建议，部分整改完成。

从作业条件危险性分析结果可知，该企业生产过程中主要危险有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息，其危险程度为“可能危险，需要注意”的；灼烫、机械伤害、触电、物体打击、容器爆炸、锅炉爆炸、车辆伤害、高处坠落、坍塌、其他危害的危险程度为“稍有危险，可以接受”的。建议企业在今后的安全管理工作中，采取有效措施对危险等级较高的作业活动进行重点控制，确保安全生产。

经过事故树分析，找出火灾爆炸事故发生的原因和途径，针对事故原因采取对应的安全对策措施，从而预防事故的发生。

综上所述：广州市东雄化工有限公司应采用本报告所提出的建议和措施，在落实了安全对策措施与建议的基础上，广州市东雄化工有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求。

**现场照片：**

