

用人单位	东莞市九丰能源有限公司				
单位地址	东莞市虎门港沙田港区立沙岛作业区鲳沙大道				
单位联系人	陈世磊				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>东莞市九丰能源有限公司属于属于其他有限责任公司，统一社会信用代码：91441900754518789N，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及产品类型，该公司属于危险品仓储业(G594)。该公司位于东莞市虎门港沙田港区立沙岛作业区鲳沙大道，公司库区拥有一座5万吨级的油气石化码头(8万吨级水工结构)，主要是运输船舶停靠卸载LPG、LNG用。该公司现阶段年储存二甲醚20万吨、液化天然气80万吨、液化石油气200万吨，同时年储存精甲醇13.1万吨，用于九丰化工生产二甲醚。该公司现有员工210人，其中生产人员95人。</p>				
现场调查人员	李琳、丁伦、游海	调查时间	2022.5.15	陪同人	陈世磊
检测人员	邱汉聪、丁伦	检测时间	2022.5.19-21	陪同人	陈世磊
<p>该公司主要的职业病危害因素包括：甲醇、液化石油气、甲烷、丙烷、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化合物、臭氧、紫外线、铁及其化合物粉尘、噪声、高温(夏季)。</p> <p>职业病危害因素检测结果： 其他各岗位生产性粉尘、生产性毒物、噪声、高温的检测结果均低于接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：一般</p> <p>建议：</p> <p>1) 建议该公司今后按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第49号)、《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求，每年安排各车间所有接触的职业病危害因素的员工进行相对应的上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并完善职业卫生管理档案。各岗位具体检查项目参照本报告内容和《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)。</p> <p>2) 建议该公司为进行焊接作业的人员配发KN95型以上的防尘口罩。</p> <p>3) 建议该公司继续落实完善既往职业卫生评价所提出的建议。</p> <p>4) 其他建议</p> <p>建议该公司按照《职业卫生档案管理规范》(原安监总厅安健(2013)171号)的要求，继续完善相关的职业卫生管理档案、职业病危害因素监测与检测评价档案，职业卫生宣传培训档案、用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案等内容。</p> <p>5) 该公司职业病危害风险分类为“一般”，建议该公司按照《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)的要求，委托具有相关资质的职业卫生技术服务机构对生产作业场所各种职业病危害因素每三年开展一次职业病危害因素定期检测。</p>					