

## 安全评价报告公示信息表

<b>评价机构</b>	广广东汇成检测技术股份有限公司	<b>资质证号</b>	APJ-（粤）-015
<b>项目名称</b>	丙烯酸树脂生产工艺技术升级项目		
<b>委托单位</b>	恒昌涂料（惠阳）有限公司		
<b>项目类别</b>	现状评价		

**项目简介：**

恒昌涂料（惠阳）有限公司（以下简称“恒昌公司”或“该公司”）成立于2002年05月08日，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），厂址位于惠州市惠阳区新圩镇新联村工业区，是一家从事油漆、树脂和稀释剂生产、经营的企业。

该公司占地面积147485m<sup>2</sup>，公司有员工210人，其中技术人员80人，安全管理人员5人，该公司油漆、树脂和稀释剂年生产量为3.7万吨。已取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91441303738563192K，法定代表人：陈传生，注册资本贰仟万美元），已取得惠州市应急管理局换发的《安全生产许可证》（编号：粤惠危化生字〔2020〕0057号），许可范围：生产场所地址：惠州市惠阳区新圩镇新联村工业区（年产37000吨油漆、树脂和稀释剂项目）；许可品种：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品〔闭杯闪点≤60℃〕（2828），氨基树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、聚酯树脂涂料、橡胶涂料、硝基涂料、丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚氨酯树脂、香蕉水、涂料用稀释剂，有效期至2023年12月23日。

<b>项目组长</b>	谢雄英
<b>项目组成人员</b>	黄倩雯、游海
<b>报告审核人</b>	潘杰
<b>过程控制负责人</b>	韩效栋
<b>技术负责人</b>	刘海军
<b>现场调查情况</b>	胶浆车间丙烯酸树脂生产工艺技术升级情况。

**评价结论：**

本安全条件分析评价小组认为：恒昌涂料（惠阳）有限公司丙烯酸树脂生产工艺技术升级后的安全条件满足生产安全要求。

**现场照片：**

