

《怀集锦泰油品有限公司安全现状评价》公示表

报告编号：HCAP-2024-0042(XP)

怀集锦泰油品有限公司

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-(粤)-015

2024年3月20日

怀集锦泰油品有限公司

安全现状评价报告

法定代表人：黄陈

技术负责人：曹胜强

评价项目负责人：林毅峰



怀集锦泰油品有限公司

安全现状评价报告

参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	
	张立志	0800000000203913	008496	化工工艺	
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	
	张立志	0800000000203913	008496	化工工艺	
报告审核人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	

第一章 报告摘要

委托单位	怀集锦泰油品有限公司				
委托单位负责人	朱群飞	电话	13753088226	传真	/
委托单位联系人	朱群飞	电话	13753088226	邮编	526400
受评价危险化学品名称	《危险化学品目录 (2015年版)》序号		CAS		
汽油	1630		86290-81-5		
柴油	1674		68334-30-5		
安全评价结论	怀集锦泰油品有限公司危险化学品经营安全条件符合国家现行法律、法规、标准、规范的要求，符合办理危险化学品经营许可证的条件。				
安全评价单位	广东汇成检测技术股份有限公司				
安全评价组组长	林毅峰				
报告完成时间	2024年3月20日				

第三章 企业概况


3.1 加油站基本情况

怀集锦泰油品有限公司成立于 2021 年 11 月 15 日，负责人：朱群飞，营业执照统一社会信用代码为：91441224MA58C3AM06，营业场所：怀集县幸福街道幸福一路金鸡头。经营范围是零售：汽油、柴油、润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。怀集锦泰油品有限公司于 2024 年 1 月 31 日与中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司签订《移交责任协议书》，回收该加油站的经营管理权。该加油站在中国石油天然气股份有限公司广东肇庆销售分公司经营管理期间，于 2021 年 3 月 16 日取得怀集县应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证书编号：粤肇怀危化经字 [2021]000002 号，有效期限 2021 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日，许可范围：汽油、柴油（备注：二级加油站，其中汽油罐：50 m³×1 个，30 m³×1 个；柴油罐：30 m³×2 个），另外该加油站于 2022 年 10 月 13 日取得肇庆市发展和改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》（有效期：2022 年 10 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日），编号：油零售证书第 44H30175 号。


目前，该站有员工 8 人，安全主要负责人、安全管理人员均取得相应的上岗证书，其余作业人员经教育培训合格后上岗，该站已制定了完善的安全管理制度和操作规程，能保证加油站经营的安全管理工作需要。

加油站的基本情况见表 3.1-1。

表 3.1-1 加油站基本情况表

加油站名称		怀集锦泰油品有限公司		主要负责人	朱群飞	
加油站地址		怀集县幸福街道幸福一路金鸡头		联系电话	13753088226	
职工人数	8人	安全管理人员	1人	持证上岗人数	3人	
占地面积	3107.3m ²	储存能力	110m ³ (柴油折半)	加油站级别	二级	
加油机数量	4枪: 1台	加油枪数量	10支	/	/	
	6枪: 1台					
建、构筑物情况	名称	结构类型	耐火等级	层数	高度(m)	面积(m ²)
	站房	钢筋混凝土	二级	1	4.8	100
	加油罩棚	钢筋混凝土	二级	1	4.5(限高)	101.5
	辅房	钢筋混凝土	二级	2	6	113.98
	卫生间	钢筋混凝土	二级	1	2.5	18.4
储罐情况	序号	油品名称及编号	单罐容积(m ³)台数		材质	形式
	1	92#汽油	50m ³ ×1(个)		SF 双层	埋地卧式
	2	95#汽油	30m ³ ×1(个)		SF 双层	埋地卧式
	3	柴油	30m ³ ×2(个)		SF 双层	埋地卧式
主要消防安全设施、器具配备情况	名称	型号、规格	数量	状况	备注	
	ABC干粉灭火器	35kg	3具	良好	/	
	ABC干粉灭火器	5kg	10具	良好	/	
	灭火毯	1m×1m	5张	良好	/	
	消防砂池	2m ³	1座	良好	/	
主要管理制度名称	全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度事故管理制度、职业卫生管理制度、临时动火、临时用电审批管理制度、进入受限空间作业安全管理制度等					
加油站法定代表人或负责人签字:			加油站(盖章):			
朱群飞						

7.3 整改情况

序号	整改建议	整改情况	整改后图片	结论
1	每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器, 或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。	加油机已配置规格为 5kg 的手提式干粉灭火器。		合格
2	信息系统应设置 UPS 不间断电源。	信息系统已设置 UPS 不间断电源。		合格
3	紧急切断按钮应设置明显标识。	紧急切断按钮已设置明显标识。		合格
			加油站 (盖章) 	

第八章 评价结论

(1) 危险有害因素辨识小结

①根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）对怀集锦泰油品有限公司存在的危险有害因素进行辨识，该加油站在经营、储存过程中存在的危险、有害因素有：火灾和爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、物体打击、触电、高处坠落、坍塌以及高温危害等。其中，主要的危险有害因素是火灾和爆炸。

②按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，该加油站储存的危险化学品没有构成危险化学品重大危险源。

(2) 安全检查表评价小结

采用安全评价检查表对怀集锦泰油品有限公司的现状进行安全评价，在初次对该加油站进行现场检查时，适用于该加油站的检查项目合格（其中3项整改后合格），符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第55号，第79号修正）第六条要求。

通过检查表对应检查分析，该加油站汽油处置措施符合《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》的安全要求。

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号），对该加油站生产安全事故隐患进行判定分析，该加油站不存在化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患。通过危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级检查表，该加油站的风险等级为蓝色。

(3) 道化学火灾、爆炸危险指数评价法小结

采用道化学法（七版）对所选取单元进行火灾爆炸危险评价结果为：50m³的汽油储罐单元（以汽油为评价物质），火灾危险爆炸危险指数为73.47；火灾爆炸固有危险等级为较轻；采用安全措施补偿后，火灾爆炸危险指数降为60.98，火灾爆炸危险等级为较轻，危险指数降低了。

(4) 其他应重视的安全对策措施和建议

①加油站应符合《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号、国家总局令第77号修改）等的有关规定要求，进行合法经营。

②企业应制定事故应急救援预案方案，做好应急培训，定期进行漏油、火灾、车辆伤害、触电等事故应急演练，并做好演练记录和总结，进一步改善演练过程中发现的不足问题。

③严禁在员工休息室明火做饭等。

④安全管理方面应严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规的要求执行。

⑤企业应采取或落实本报告节提出的安全对策措施。

(5) 综合结论

综上所述，怀集锦泰油品有限公司安全条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，怀集锦泰油品有限公司经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，第79号修正）的规定，因此怀集锦泰油品有限公司符合危险化学品经营许可证的换证条件。

(18) 加油站照片



图 1: 加油站照片



图 2: 加油机照片



图 3: SF 双层油罐照片



图 4: 卸油口照片




图 5：通气管照片

