

用人单位评价报告公示内容

用人单位	韶关翁源云门家具制造有限公司		
地理位置	广东省翁源县官渡经济开发试验区官英工业园		
联系人	张总监		
项目名称	韶关翁源云门家具制造有限公司职业病危害现状评价		
项目简介			
<p>韶关翁源云门家具制造有限公司于 2007 年 3 月 9 日成立，位于广东省翁源县官渡经济开发试验区官英工业园，注册资金 1000 万美元，公司总占地面积 358 亩，投资总额 1200 万美元。公司主要生产高质精铜灯饰、金属家具及五金工艺装饰和五金电镀等产品，产品 80%出口外销，20%内销。</p>			
现场调查人员	刘俊平、彭国庆		
现场调查时间	2017 年 2 月 14 日	用人单位陪同人	杨卫东
检测采样人员	陈丹、黎元威、徐建、李双双		
检测采样时间	2017 年 2 月 20~22 日	用人单位陪同人	张总监
用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果			
<p>根据对该公司生产工艺、生产设备、原辅料等的综合分析和职业卫生现场调查，该公司存在的职业病危害因素包括：</p> <p>化学有害因素有苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、环己酮、</p>			

异丙醇、二氧化锡、苯乙烯、铜及其化合物（铜烟）、铜及其化合物（铜尘）、铅烟、正己烷、甲醛、盐酸、硫酸、磷酸、氟化氢、氨、过氧化氢、氢氧化钠、硫化氢、氮氧化物、镍及其化合物、二氧化硫、锰及其无机化合物、石蜡烟、锑及其化合物、一氧化氮、二氧化氮、氰化物、碳酸钠、甲酸、二氯甲烷、氧化锌、金属烟。

粉尘有害因素：电焊烟尘、矽尘、木粉尘、其他粉尘（铝合金粉尘）、其他粉尘（氧化铝粉尘）、砂轮磨尘、其他粉尘。

物理因素：噪声、紫外线、高温、手传振动。

评价结论与建议

结论:

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健[2012]73号），该公司属于金属家具制造，建设项目职业病危害风险分类为“较重”。

在正常生产情况下，该公司按本评价报告提出的措施、建议完善后，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

建议:

- 1) 建议企业加强噪声防护，若目前噪声控制技术确实受到一定的限制，应加强个人防护和监督，减少工人噪声暴露时间。
- 2) 建议企业改善车间照明环境，增加照明灯具。
- 3) 建议企业在砂芯岗位设置局部抽排装置；适当降低铸造车间铸造炉作业区和铸造区局部抽排罩，并改小罩口面积增加罩口数量；特铸车间制壳岗位尽量采用湿式作业，设置适宜的局部排风设施对尘源进行控制。

4) 建议该公司在电镀车间增加 2 个以上冲淋洗眼装置 (服务半径 15 米内), 喷油车间和包装一车间、包装二车间、包装四车间、画花车间增加冲淋洗眼装置。

5) 建议该公司为接触矽尘作业人员配置防护效果为 KN95 防尘口罩等合理个人防护用品, 加强监督检查耳塞和防尘口罩等个人防护用品佩戴。同时建议企业为包装岗位和灌铅岗位配置橡胶手套。

6) 建议企业根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010) 要求在铸造车间、合金铸造车间、特铸车间、电镀车间设置淋浴房和更衣室。

7) 建议企业加强对员工职业卫生的培训和监督管理, 主要负责人和职业卫生管理人员积极参加职业卫生教育培训, 并取得合格证明。

8) 建议按照《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》(安监总厅安健〔2014〕111 号) 的要求签订作业场所职业病危害劳动合同告知, 加强职业卫生培训, 培训记录及时存档和妥善保管。

技术审查专家组评审意见

/