

用人单位评价报告公示内容

用人单位	韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司		
地理位置	广东省韶关南雄市雄洲镇雄南路 38 号		
联系人	孔工		
项目名称	韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司职业病危害现状评价		
项目简介			
<p>韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司由原南雄造纸总厂组建，筹建于 1988 年，1992 年 10 月建成投产。2002 年实行债转股公司化改造，2005 年 7 月，由广东韶能集团股份有限公司收购重组。2010 年 3 月韶能集团注资 1 亿元，成立韶关南雄珠玑纸业有限公司，是国有控股法人单位。</p> <p>公司位于南雄市雄南路 38 号，占地面积 8.7 万平方米，厂房占地面积 1.5 万平方米，建筑面积 2.5 万平方米。公司现有员工 500 余人，专业技术人员 68 人，拥有年生产漂白硫酸盐竹浆 6.5 万吨、印刷书写纸年 3.5 万吨、漂白硫酸盐竹浆板 5 万吨的生产能力，目前公司主要产品为胶版纸、湿浆板、原色浆板及牛皮纸。2010 年底，企业总资产 2.78 亿元，固定资产 2.37 亿元，年销售收入可达 2.5 亿元，税收 2000 万元。</p>			
现场调查人员	李宗平		
现场调查时间	2015 年 11 月 2 日	用人单位陪同人	孔工
检测采样人员	陈丹、汤典峰		

检测采样时间	2015年11月30~12月 2日	用人单位陪同人	孔工
用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果			
<p>根据对该公司生产工艺、生产设备、原辅料等的综合分析和职业卫生现场调查，该公司存在的职业病危害因素包括：化学有害因素（氮氧化物、氯气、氢氧化钠、氨、硫化氢、二氧化硫、过氧化氢、一氧化碳、其他粉尘、石灰石粉尘、煤尘、滑石粉尘、臭氧、电焊烟尘）、物理因素（噪声、紫外线、高温）。</p>			
评价结论与建议			
<p>结论:</p> <p>根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健[2012]73号），该公司行业分类属于制浆制造业，建设项目职业病危害风险分类为“严重”。</p> <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 完善职业病防治法律、法规、规范、标准、文件的收集和归档，并随时做好相关文件的更新工作； 2) 按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）和《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健[2014]111号）要求完善职业病危害警示标识的设置； 3) 按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求增强湿浆板车间、制氧车间、氯气车间照度； 4) 按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要 			

求完善档案内容；

5) 作业场所职业病危害申报网上审核通过后，到当地安监部分领取申报回执，并存档。如果生产过程发生改变，应及时进行变更申报；

6) 夏季高温季节委托有资质的服务机构进行锅炉房工作岗位的高温检测和评价，并根据评价结果做好锅炉工的职业健康监护工作；

7) 为噪声岗位作业人员配备符合要求的防噪耳塞；

8) 对职业健康检查异常人员进行复查，对噪声禁忌症患者调离噪声作业岗位，对疑似尘肺患者进行确诊；

9) 完善一氧化碳、硫化氢等有毒物质中毒和高温中暑应急救援预案，按要求配备相应的应急救援设施的用品；

10) 按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）要求完善辅助用室的设置；

11) 公司负责人和职业卫生管理人员需参加职业卫生相关知识培训，并取得考核合格证书；

12) 按照《用人单位职业病防治指南》（GBZT225-2010）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等相关要求完善职业病危害的合同告知和公告栏等的告知；

13) 今后的职业健康检查按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，对从事接触职业病危害作业的新录用劳动者，包括转岗到该作业岗位的劳动者进行上岗前职业健康检查，并定期对相关员工进行在岗期间职业健康检查，同时做好员工离岗时的职业健康检查。各岗位具体检查项目参照本报告内容和《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）。

技术审查专家组评审意见

/