

用人单位	汕头市油料总公司揭阳地都油库				
单位地址	揭阳市空港经济区地都镇青屿村				
单位联系人	林先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>汕头市油料总公司成立于1981年09月17日，注册经营场所位于汕头市金湖路芙蓉园30幢油料大厦，注册资本为1228万人民币元，汕头市油料总公司在揭阳市空港经济区地都镇青屿村拥有一座石油库（揭阳地都油库）和配套的油品装卸码头（油库配套码头）。</p> <p>揭阳地都油库占地面积3.0533万平方米，油库设有4个储罐，总容积为9000 m³（5000m³×1，2000m³×1，1000m³×2），属四级油库，主要储存物料为柴油和燃料油。油库正南面设置有配套的油品装卸码头，专为油库提供危险货物（柴油和燃料油）的港口装卸作业业务，设计装卸能力为5000吨级，常年靠泊船型吨级不超过2000吨级。</p> <p>本次评价针对该公司揭阳地都油库及其配套油品装卸码头进行评价。</p>				
现场调查人员	张建雄、黄倩雯	调查时间	2020.8.28	陪同人	林先生
检测人员	张建雄、丁伦	检测时间	2020.9.7-9	陪同人	林先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：苯、甲苯、二甲苯、正己烷、环己烷、戊烷、辛烷、壬烷、萘、高温（环境高温）。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>所检岗位工种生产性毒物时间加权浓度及短时间接触浓度检测结果均符合国家职业接触限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：较重</p> <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 建议制定年度职业病防治计划和实施方案并按计划落实执行； 2) 建议该公司按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（原国家安监总局第47号令）的要求，每年至少一次委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测； 3) 建议该油库今后按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原安监总局令第49号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查； 3) 建议该公司主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训； 4) 建立健全相关职业卫生档案； 5) 本次评价完成后，按要求做好职业病危害项目申报工作。 					