

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	广州从化兆舜新材料有限公司北厂区磨浆房、杂化胶车间、包装钢平台、仓库、叉车充电间、观光电梯、实验室新增区域安全现状评价		
委托单位	广州从化兆舜新材料有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		

项目简介:

广州从化兆舜新材料有限公司(以下简称“该公司”)成立于2001年04月28日,统一社会信用代码:91440184728236729C,注册资本:贰仟陆佰万元(人民币);企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:孙仲华;营业期限:2001年04月28日至长期;住所:广州市从化鳌头镇龙星路61号,经营范围:化学原料和化学制品制造业。

广州从化兆舜新材料有限公司(北厂区)位于广州市从化区鳌头镇龙聚大道29号(广州市从化区鳌头镇龙星村地段),北厂区设计生产规模为中性硅酮密封胶的产量为40000吨/年(合计8000万支),水性涂料的产量为10000吨/年,属于非危险化学品新建项目。北厂为分期建设,实际建筑已建成厂房一期(包括彩色胶车间、螺杆线车间、丙类仓库,以及水性涂料车间,但水性涂料车间未安装设备,实为空置)、宿舍楼A、配电房、锅炉房(空置,未安装设备)、门卫室1、门卫室2(包括水泵房、消防控制室)。

该公司实际已取消水性涂料车间,改为仓库,在已建成的丙类仓库1隔间南侧隔离出磨胶房用于生产色浆,在已建成的丙类仓库3隔间内增加生产设备生产杂化胶。该公司已建成中性硅酮胶2套96级、1套115级螺杆生产线及常规生产线(未设置水性涂料生产线)、杂化胶生产线及色浆生产线。实际年产中性硅酮胶40000吨/年(约8000万支),杂化胶10000吨/年,色浆10000吨/年。

项目组长	王一波
项目组成人员	韩效栋、邱儒杰
报告审核人	谢雄英
过程控制负责人	危朋
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,调查了危险化学品储存及相关的安全设施及安全管理情况。

评价结论:

综上所述,广州从化兆舜新材料有限公司北厂区磨浆房、杂化胶车间、包装钢平台、仓库、叉车充电间、观光电梯、实验室新增区域在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上,并对存在的安全隐患进行及时整改后,其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求,能实现安全生产。

现场照片:

