

建设单位	广州屈臣氏食品饮料有限公司				
项目名称	广州屈臣氏食品饮料有限公司超洁净果汁线项目				
项目地址	广州市黄埔区锦绣路 38 号				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	兰美蓉				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	投资人民币 2000 万元，建设超洁净果汁线项目，在厂房四层西侧中部空置区安装一条超洁净果汁线，代替现有项目二楼的两条果汁线生产果汁饮料，建成投产后预计年产果汁饮料 7800 吨。新的超洁净果汁线建成投产后，原有二楼的两条果汁线停用。				
现场调查人员	张建雄、韩效栋	调查时间	2021.4.23	陪同人	
检测人员	-	检测时间	-	陪同人	-
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及预期危害程度：</p> <p>职业病危害因素：丁酮、噪声。</p> <p>预期危害程度：根据类比检测结果显示，在防护设施运行正常的情况下，预期可将岗位作业人员接触的职业病危害因素浓度/强度控制在职业接触限值以内。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：该建设项目在可行性论证阶段基本执行了我国职业卫生法律法规、相关卫生标准、规范，针对职业病危害因素提出了拟采取的职业病危害防护措施。通过综合分析和评估，建设单位若能在设计和建设过程中按照本报告书中提出的各项建议，认真设计并落实职业病危害预防措施，预期在防护设施正常运转情况下，该项目存在的职业病危害因素的浓度（或强度）可以控制在国家职业接触限值以内。因此，该项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求，从职业病危害防护角度考虑，该建设项目是可行的。</p> <p>建议：1) 定期制定职业病危害防治计划和实施方案，并监督落实；2) 明确职业卫生专项投资的金额，细化职业卫生专项投资经费；3) 依法开展职业卫生“三同时”工作；4) 对拟从事接触职业病危害作业的的劳动者进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 补充印刷油墨和稀释剂的最大储存量、储存位置、单桶包装容量；</p> <p>2) 完善职业病防护设施分析与评价内容，增加高温与激光喷码的内容；</p> <p>3) 专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意修改后通过《预评价报告》的评审，修改后的《预评价报告》需经专家组确认。</p>					