

建设单位	华润雪花啤酒（广东）有限公司				
项目名称	华润雪花啤酒（广东）有限公司包装车间改建一条 72000CPH 听装线工程				
项目地址	东莞市东城区科技工业园（同沙社区）				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	牟主管				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	<p>华润雪花啤酒（广东）有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年9月2日，该公司现总投资达到73089.3万美元，是由华润啤酒（中国）投资公司投资经营的外资企业，该公司厂址位于东莞市东城区科技工业园（同沙社区）。现为了满足企业的发展需要，满足市场听装啤酒的需求，该公司新增投资13800万元进行改建，在不增加该公司啤酒总生产产能的情况下，拆除原2008年投产的一条瓶装酒包装线（自命名C线），生产产能为2万吨11°P高档品种（纯生）500ml瓶装，3万吨11°P中档品种（纯生）580ml瓶装，利用原C线的位置建设安装一条72000CPH听装酒包装线，生产产能为2万吨11°P主流品种330ml听装，3万吨11°P主流品种500ml听装。</p>				
现场调查人员	陈金铨、丁伦	调查时间	2021.1.6	陪同人	牟主管
检测人员	陈金铨、丁伦	检测时间	2021.3.8~10	陪同人	牟主管
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果： 存在的职业病危害因素：丙酮、丁酮、异丙醇、氢氧化钠、噪声、激光辐射。 职业病危害因素检测结果：所检岗位职业病危害因素检测结果均低于接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议： 结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。 建议：1) 加强现场职业卫生管理，严格督促员工佩戴好个人防护用品，为生产人员听力做好防护；2) 主要负责人和职业卫生管理人员参加职业卫生培训并取得合格证书；3) 企业应按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的要求建立各类职业卫生档案，各类职业卫生管理资料应及时整理归档；4) 建设项目在生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、防护设施等发生变更时，应当按照有关规定对变更内容重新进行职业病危害评价；5) 中华人民共和国国家卫生健康委员会5号令的要求，加强该项目的职业卫生管理工作，应做好每三年一次的作业场所职业病危害因素定期检测工作，检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见： 1) 工艺分析中突出工艺改进内容；2) 补充防护设施和建筑卫生学的检测数据；3) 落实专家提出的其他个人意见。 专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组组长确认。</p>					