

项目名称	珠海东松环保技术有限公司废水处理及仓库项目-1期				
单位地址	珠海市斗门区井岸镇西埔路2号				
单位联系人	阮小姐				
公示信息类别	职业病危害控制效果评价				
项目简介	该项目投资390万元人民币扩建一栋危废仓库（钢筋混凝土结构，耐火等级二级，地上2层，占地面积295.24m ² ，建筑面积611.92m ² ），储存含铜污泥、含镍污泥、废灯管、废干电池、废矿物油、废包装桶、废滤布、废编织袋、废酸等危险废物。				
现场调查人员	饶望冬、张建雄	调查时间	2020年11月4日	陪同人	阮小姐
检测人员	罗宇滔、饶望冬	检测时间	2020年11月24-26日	陪同人	阮小姐
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：镍及其化合物、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氨。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>所检岗位职业病危害因素浓度（强度）均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：一般</p> <p>建议：1）定期对职业病防护设施及应急救援设施进行检查维护。</p> <p>2）对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，该公司应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）等有关规定完善岗前、在岗期间及离岗职业健康检查。</p> <p>3）建设项目在生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、防护设施等发生变更时，应当按照有关规定对变更内容重新进行职业病危害评价。</p> <p>4）企业应按照国家《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的要求建立各类职业卫生档案，各类职业卫生管理资料应及时整理归档。</p>					