

用人单位	广州明美新能源股份有限公司				
单位地址	广州科学城南云三路 39 号				
单位联系人	陈丽燕				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	<p>广州明美新能源股份有限公司（以下简称“该公司”）是一家外资企业及高新技术企业，厂区座落在风景秀丽的广州科学城南云三路 39 号，占地 95000m²，建筑面积 92000m²。全球前五大电子生产制造商，主要生产手机锂电池如：motorola、lenovo、htc、oppo 等，年组装锂电池（手机电池类、动力电池类以及注胶类）约 2735 万个。该公司现有员工 1742 人，广州明美新能源股份有限公司的前身为广州梁氏通讯电器有限公司，于 2017 年 6 月 8 日完成名称变更。</p>				
现场调查人员	韩效栋、饶望冬	调查时间	2021.6.28	陪同人	陈丽燕
检测人员	舒程兵、何赞	检测时间	2021.9.7-9	陪同人	陈丽燕
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：其他粉尘、砂轮磨尘、甲苯、正己烷、噪声、激光。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>所检工种、岗位的生产性毒物及生产性粉尘浓度均符合国家职业接触限值要求</p> <p>所检工种、岗位噪声、激光强度均符合国家职业接触限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：</p> <p>1) 增加工模车间磨床岗位及夹具组 CNC 岗位排风罩风机功率，确保排风罩控制风速符合要求，保证除尘效果。</p> <p>2) 不影响工艺及生产的情况下对产生碎料机等高噪声的设备或场所采取隔声、消声、吸声等工程控制措施，降低作业场所噪声强度。</p> <p>3) 严格按照要求对接触职业病危害因素的人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查；体检发现作业职业禁忌证应及时做调岗处理，调离禁忌的作业岗位，发现疑似职业病时应按规定向职业病诊断机构提请职业病诊断。</p> <p>4) 每三年至少进行一次职业病危害现状评价，并根据评价结果向职业卫生监管部门进行职业病危害项目变更申报。</p>					