

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广州金叶子酒店有限公司二期项目（旅馆自编号 1#~12#）安全现状评价报告		
委托单位	广州金叶子酒店有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		

项目简介：

广州金叶子酒店有限公司成立时间为 2003 年 04 月 22 日，住所为广州市增城派潭镇高滩（石人岭），企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为丁杰，统一社会信用代码：91440183747596455P，注册资本为 5000 万人民币，经营范围是：酒店住宿服务（旅业）；烟草制品零售；游泳馆；预包装食品零售；散装食品零售；中餐服务；西餐服务；小吃服务；散装食品批发；酒类零售；洗浴服务；预包装食品批发；粮油零售；蛋类零售；蛋类批发；房屋租赁；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；自有房地产经营活动；房地产开发经营；蔬菜零售；场地租赁（不含仓储）；蔬菜批发；运动场馆服务（游泳馆除外）；停车场经营；水果零售。

广州金叶子酒店有限公司二期项目位于广州市增城区派潭镇高滩村的广州金叶子酒店有限公司西侧地块。该项目于 2019 年 10 月 24 日获得广州市增城区住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：440183201910240101），规划定位为酒店项目。

广州金叶子酒店有限公司拟对二期项目（旅馆自编号 1#~12#）区域进行复工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，广州金叶子酒店有限公司特委托广东汇成检测技术股份有限公司对该区域进行安全现状评价，通过安全现状评价，对该区域存在的主要危险、有害因素进行辨识并综合分析评价，查找未达到安全目标的系统或单元，提出安全补偿及整改措施，为施工提供系统化、标准化和科学化依据，以提高施工安全度。

项目组长	王一波
项目组成人员	饶望冬、韩效栋
报告审核人	游海
过程控制负责人	谢雄鹰
技术负责人	刘海军
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境情况、目前施工现场情况

评价结论：

广州金叶子酒店有限公司二期项目（旅馆自编号 1#~12#）安全风险可接受，在采取本报告所提出的安全对策措施及落实施工方案中相关安全措施的基础上，其施工现场、安全管理等符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求，能实现安全生产。

现场照片：

