
《茂名市银峰石化有限公司危险化学品经营安全现状评价报告》项目公示





全评价机构资质证书

统一社会信用代码: 91440101061110115M

注册地址:广州市货幅区开源大道182号自编三栋5楼 机 构 名 称:广东汇成检测技术股份有限公司

法定代表人: 貲縣 证 书 编 号: APJ-(粤)-015 首 次 发 证: 2023 年 2 月 27 日 有 效 期 至: 2025 年 9 月 3 日 业 务 范 囲: 1.石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造

茂名市银峰石化有限公司 危险化学品经营



第二章 被评价单位概况

2.1 被评价单位基本情况

茂名市银峰石化有限公司成立于2010年07月30日,住所位于茂名高新技术产业开发区银峰北路33号,统一社会信用代码: 914409005591632650,类型: 有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:人民币叁仟万元,法定代表人:马坚,经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;货物进出口;炼油、化工生产专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);塑料制品制造;石油制品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品),涂料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;船舶租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

银峰公司建有一套 20 万吨/年精馏装置及配套的罐区、汽车装卸车台、 火炬线。公用工程;消防系统、循环水系统、总变配电室、污水预处理及 提升外送设施。办公设施:办公楼。精馏装置现有四种工况,工况一;以 石脑油为原料生产苯、甲苯、二甲苯异构体混合物、正戊烷、溶剂油(6# 溶剂油、250#溶剂油);工况二:利用凝析油为原料生产溶剂油(6#溶剂 油、120#溶剂油、160#溶剂油、香花溶剂油)、正戊烷(别名:戊烷)、 2-甲基丁烷(别名:异戊烷);工况三:利用抽余油为原料生产石油醚和 正己烷;工况四:以稳定轻烃为原料生产石脑油、甲苯、二甲苯异构体混合物。精馏装置每次只运行一种工况,根据市场需求切换工况,但总规模不超过 20 万吨/年。

银峰公司除从事危险化学品生产外,还利用原料产品罐组的富余量增加成品油经营,于 2021 年 2 月 2 日通过延期申请取得了危险化学品经营许可证,并于 2023 年 12 月 1 日对主要负责人进行了变更,重新申领了危险化学品经营许可证,编号:粤茂高新应急经字[2023]0034 号,经营方式:带有储存设施经营,许可范围:汽油(乙醇汽油)、煤油、柴油、乙醇(变性乙醇),许可证有效期至 2024 年 2 月 1 日。

该公司原料产品罐组布置在厂区西面的中部,罐组设 12 个内浮顶罐,其中 4 个 2000m³、6 个 1000m³、2 个 500m³,储罐分 2 排进行布置,东侧由北至南依次为 G101、G103、G105、G107、G109、G111,西侧由北至南依次为 G102、G104、G106、G108、G110、G112。用于成品油经营的原储罐方案为: G101(储存变性乙醇)、G102(储存 92#汽油)、G103(储存汽油)、G104(储存 95#汽油)、G105(储存 98#汽油)、G106~G110(储存柴油)、G111~G112(储存煤油)。

根据安全监管的要求,本次安全现状评价,银峰公司对危险化学品经营的储存方案和经营范围进行了调整,将原料产品罐组中的G111、G112储罐固定用于危险化学品经营,其中G111储罐用于储存汽油、G112储罐用于储存柴油,经营范围变为:汽油、柴油,原许可经营的乙醇汽油、煤油、乙醇(变性乙醇)不再经营。

该公司现有职工总数49人,其中技术人员3人,专职安全管理人员2人, 企业主要负责人、专职安全管理人员均已参加应急管理部门组织的安全培 训,并经考核合格,取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。配有1名 注册安全工程师从事安全管理工作。

被评价单位基本情况见下表:

表 2.1-2 被评价单位基本情况一览表

| 企业名称 | 茂名市银峰石化有限公司 | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|------------------------------------|------------|--|-----------------|--|---------------------|--|
| 企业住所 | 茂名高新技术产业开发区银蜂北路 33 号 | | | | | | | | |
| 企业类型 | | | 有限责任 | 公司(自然 | 人投资或控股 | - | | | |
| 联系电话 | 158201 | 96390 | 传真 | 0668- | 2721688 | 郵政編码 | | 525000 | |
| 法定代表人 | | 马坚 | | | 负责人 | 马坚 | | | |
| 从业人员数 | | 49 | | 2.4 261 61 | 班人员数 | | 当堅 含 1 名注册安全工程 33 号 否有 記是 33 号 | 安全工程师) | |
| | 地址 | | 茂4 | 名高新技术 | 产业开发区银 | 峰北路 | 33号 | | |
| 经营场所 | 产权 | 図合有 の | | 饭 | 1 22 | 現场是否有 危险化学品储 | | 回是 0否 | |
| | 地址 | | 茂 | 名高新技术 | 产业开发区银 | 峰北路 | 33号 | | |
| 企业生所 企业类型 联系代表人 以业务电表大人 处置场所 经营场所 经营产产 统统 经营产,或 经营产,或 经产,或 经 经 等。 | 产权 | | 図自有 ロ租 | 158 | | 总占地面积 (平方米) | | 40385.2 | |
| | 所处区域 | | Ø | 化工集中 | 区。非 | 口非化工集中区 | | | |
| 储存场所 | 贮罐 情况 | 占地面积 | 5500m ² (原料产 品罐组) | 贮罐 总数 | 2 个 (原料产 罐组共 12 个 罐, 2 个专门 于经营) | fili | | 1000m³ (2×500m³) | |
| | 库房 情况 | 占地面积 | 1 | 库房 总数 | 1 | 134 | | 1 | |
| | 是否构成 | 重大危险源 | | Maria . | 区是 | 0否 | | | |
| 经营种类 | | 口剧毒化 | 上学品经营 [□汽油] | | 学品经营 以成品油损 | | 危化品经营 | NO BIE | |
| 经营方式 | 0 | | 门从事仓储经 设施经营(質) | | | | | 昔) | |
| 经营许可证证 书编号 | | 411 | 粤茂和 | 高新应急经 | 字[2023]0034 5 | 5 | 50 V | ion in | |
| 经营许可证有 效期 | | | 2021年 | 2月2日3 | 至2024年2月 | H | PARTE E | de Sie | |

表 2.1-2 申请经营危险化学品范围

| 经营 种类 | | | 储存情况 | | | | | 是否属于 | 是否属于 | 是否 |
|-----------|------|----|------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------|-------|------|
| | 1321 | | 贮罐储存 | | 库房储存 | | 非药品类 | 重点监管 | 属于 | |
| | 品名 | 编号 | 无铺存 | 该品种 贮罐数 (个) | 该品种 总储量 (m³) | 该品种库 房面积 (m²) | 该品种 总结量 (吨) | 易制毒化 | 危险化学品 | 仓储经营 |
| 剧毒化 学品 | | | | | PA 194 | | | 口是口否 | 口是口否 | 口是 |

| Γ | | | Weigh | G 19 | 口是 | 口是口否 | 口是口否 |
|-----------------|----|------|-------|------|-------|----------|------|
| 易制爆 | | | | | 口是口否 | 口是口否 | 口是口否 |
| 危险化 | | | | | 口是口否 | 口是口否 | 口是口否 |
| 成品油 | 汽油 | 1630 | 1 | 500 | 口是 | ☑是 □否 | □是□至 |
| | 柴油 | 1674 | 1 | 500 | 口是 図音 | 口是 | 口是 |
| 其他危 险化学 品 | | | | | 口是口否 | 口是口否 | 口是 |
| | | | | | 口是口否 | 口是口否 | 口是口否 |

2.2 总平面布置及建(构)筑物情况

2.2.1 总平面布置情况

茂名市银峰石化有限公司厂区占地面积40385.2m², 厂区建(构)筑物有:精馏装置、原料产品罐组、罐组泵棚、卧式罐组、苯罐组、苯罐组棚、汽车装卸车台、总配电房、污水处理区(含隔油池、事故应急池、调峰池)、污水泵棚、循环水泵棚、循环水池、办公楼、门卫等。装置区东侧的机柜室和配电室已停用。

厂区平面布置按使用功能和生产性质分区进行布置,非生产区和生产区 通过围栏隔开。厂区由南至北设一条主消防通道将总平面分成东西两部分, 东部由南至北依次布置办公楼、总变配电室、生产装置区、苯罐组、苯罐组 泵棚、汽车装卸车台、污水处理区,其中苯罐组布置在装置区东北侧;厂区 西部由南至北依次布置循环水塔、循环水泵棚、原料产品罐组及罐组泵棚、 卧式罐组。

厂区四周设有高2.5m的实体围墙与外界隔开,厂区设有2个出入口,实行人货分流,南面为人流出入口,东北角设有物流出入口,靠近装卸车台,

- ③本次正在进行安全现状评价:
- ④专职安全管理人员具有化工化学类中等职业教育以上学历:
- ⑤符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督 管理暂行规定》的相关规定,已取得危险化学品重大危险源备案告知书。
- ⑥原料产品罐组、罐组泵棚、汽车装卸车台已按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493)的要求设置了可燃和有毒气体检测报警装置。

根据上述分析结果可知,该公司具备《危险化学品经营许可证管理办法》(2012年7月17日国家安全生产监督管理总局令第55号公布,根据2015年05月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修改)第二章所规定的条件。

综上所述, 茂名市银峰石化有限公司相关证照齐全, 生产规章制度健全, 各项安全设施和措施比较完善, 符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号修改)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号修改)、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第79号修改)等国家相关法律、法规、标准及规范的规定, 其储存经营危险化学品条件符合安全的要求。





调查人员:游海

精馏装置







DCS 系统



原料产品罐组



原料产品罐组



罐组泵棚



汽车装卸车台