

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-(粤)-015
项目名称	住友重机械减速机(上海)有限公司广州分公司安全现状评价		
委托单位	住友重机械减速机(上海)有限公司广州分公司		
项目类别	安全现状评价		
<p>项目简介:</p> <p>住友重机械减速机(上海)有限公司广州分公司(以下简称“该分公司”),统一社会信用代码:91440101MA5D58G846,公司类型为分公司,成立于2020年03月06日,营业场所为广州市花都区菊花石大道333号内部厂房自编1号厂房,公司负责人为赵瑞平,经营范围:电气机械和器材制造业(具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)</p> <p>该分公司租赁广州市宏裕智汇创新科技产业园厂房C的部分区域从事减速机制造,年产减速机3万台。厂房C为单层建筑,建筑面积为6696.0平方米,该分公司租赁区域的建筑面积为3974.66平方米。</p> <p>该分公司生产使用的原辅材料主要有HY齿轮箱、HY电机、CY低速部、CY电机、轴承、曲线板、针齿壳、多能底漆、水性蓝色面漆、标准稀释剂、密封胶、清洗剂、润滑油、透明胶,其中多能底漆、标准稀释剂、稀释剂、清洗剂属于危险化学品。</p>			
项目组长	韩效栋		
项目组成人员	何芬、王建兵		
报告审核人	刘霞		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	曹胜强		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境,调查了图纸及相关的安全设施及安全管理情况。		
<p>评价结论:</p> <p>住友重机械减速机(上海)有限公司广州分公司在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上,并对存在的安全隐患进行及时整改后,其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求。</p>			

现场照片:

叉车充电区整改前



叉车充电区整改后

