

用人单位评价报告公示内容

用人单位	翁源县凯通纤维板有限公司		
地理位置	韶关市翁源县官渡开发区利龙工业园		
联系人	谢总		
项目名称	翁源县凯通纤维板有限公司职业病危害现状评价		
项目简介			
<p>翁源县凯通纤维板有限公司始建于 2009 年 11 月，位于韶关市翁源县官渡开发区利龙工业园，占地面积 89552m²，厂房占地面积约 23978m²，总投资 1.5 亿元，现有员工共 96 人，该公司采用目前国内最新进的多层压机全自动生产流水线设备，年产 10 万 m³ 中（高）密度纤维板，公司于 2010 年底投产，花园式的厂区环境，自动化流水线设备，科学合理的管理模式，年产值达 2 亿多元，公司将成为翁源林业的龙头企业，带动木材的深加工，提升产业链，走林木种植、深加工、销售一条龙服务。</p>			
现场调查人员	危朋		
现场调查时间	2015 年 9 月 2 日	用人单位陪同人	谢总
检测采样人员	文明、庄南俊		
检测采样时间	2015 年 9 月 16~18 日	用人单位陪同人	谢总
用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果			

建设项目产生和存在的职业病危害因素包括：

- 1) 化学有害因素：木粉尘、一氧化碳、氨、甲醛、甲醇、尿素、其他粉尘、氢氧化钠、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧；
- 2) 物理因素：噪声、高温、工频电场。

评价结论与建议

结论:

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健[2012]73号), 该公司属于人造板制造, 建设项目职业病危害风险分类为“严重”。

在正常生产情况下, 该公司按本评价报告提出的措施、建议完善后, 能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

建议:

- 1) 按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)和《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》(安监总厅安健[2014]111号)要求完善职业病危害警示标识的设置, 在甲醛灌区卸料口、削片车间设置职业病危害警示标识和危害告知卡。
- 2) 加强噪声作业人员教育培训, 监督其佩戴耳塞。
- 3) 在制胶车间装设固定式可热气体浓度报警仪、有毒气体浓度报警仪, 配备担架和正压式空气呼吸器。
- 4) 全面识别各工种所接触的职业病危害因素, 按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求检查, 并按《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令49号)的要求对新

员工和离职员工进行上岗前和离岗时检查。

5) 更换耳塞型号, 换成降噪值大的 3M1100 耳塞, 并加强员工教育培训, 佩戴耳塞和口罩。

6) 在制胶车间一楼设置一个厕所。

7) 职业卫生管理人员应参加安监部门组织的职业卫生培训, 并经过考核合格取得职业卫生管理人员证书。

8) 按要求在厂区和工作场所设置公告栏, 并增加职业危害合同告知。

9) 职业卫生管理人员对新入职的作业人员进行上岗前培训, 培训合格后上岗, 并定期对作业人员进行在岗期间培训, 并保存相关培训记录。

技术审查专家组评审意见

/