

用人单位	华润水泥（阳春）有限公司（矿山区）				
单位地址	阳春市春湾镇自由村				
单位联系人	邱先生				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	华润水泥（阳春）有限公司（水泥生产区），注册资金 41065 万元人民币，占地面积 28 万 m ² ，总建筑面积 12 万 m ² ，水泥生产区现在册员工 328 人，其中生产工人 216 人（其中外包人员 20 人）。该公司拥有 1 条日产 2500 吨熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套的 4500KW 纯低温闪蒸余热发电系统，熟料年产能规模达 102 万吨、骨料 20 万吨、水泥 135 万吨，发电量 3305 万 KWH/年。				
现场调查人员	何芬、赵文朋	调查时间	2020. 5. 12	陪同人	邱先生
检测人员	段煦、张炳荣	检测时间	2020. 5. 26-28	陪同人	邱先生
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：石灰石粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、紫外线、噪声、工频电磁场。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>矿车司机接触的噪声超过职业接触限值，其他所检岗位职业病危害因素浓度（强度）度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1）建议加强矿车驾驶室的隔声措施，并加强矿车司机防噪耳塞的监督使用；2）建议按照 GBZ188 和 49 号令的要求，以及职业健康检查对照表 8.1-2，完善各岗位职业健康检查项目，并落实上岗前、离岗时的职业健康检查工作；3）建议该公司为破碎工段运维工配备 SNR 值为 28~33dB 的防噪耳塞，可以将巡检破碎机时接触的噪声强度降低到 80dB(A) 以下，以满足防护要求；4）建议按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（原安监总厅安健〔2014〕111 号）要求执行，认真落实职业病危害的合同告知及职业卫生公告栏告知工作。</p>					