

用人单位	佛山市高明君子玻璃有限公司				
单位地址	佛山市高明区沧江工业园杨和园区好年路3号				
单位联系人	张小姐				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	佛山市高明君子玻璃有限公司位于佛山市高明区沧江工业园杨和园区好年路3号，于2007年9月正式投产，主要从事日用玻璃瓶制品生产，年产玻璃制品7500万吨。				
现场调查人员	陈金铨、刘伟	调查时间	2020.9.10	陪同人	张小姐
检测人员	徐健、陈金铨	检测时间	2020.10.15-17	陪同人	张小姐
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：矽尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、一氧化碳、二氧化碳、锰及其化合物、二氧化硫、臭氧、氨、碳酸钠、氢氧化钠、噪声、高温、工频电磁场、紫外线、振动（手传振动）。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>生产性粉尘检测结果：2#配料房配料工、铲车工矽尘检测结果超过限值要求，其他岗位所检粉尘浓度符合限值要求。</p> <p>生产性毒物检测结果：所检岗位生产性毒物检测结果均符合限值要求。</p> <p>噪声检测结果：配料工、铲车工、炉工、成型工和退火工噪声检测结果超过限值要求，其他岗位噪声检测结果符合限值要求。</p> <p>高温检测结果：成型岗位和退火岗位高温WBGT指数检测结果超过限值要求，其他岗位高温WBGT指数检测结果符合限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：防尘：①投料点设置除尘罩口，投料的落料口和输送带接料口之间以及输送带尾部和提升机料仓之间采取密闭措施；②混合原料堆放区四周采取围蔽措施；③对于生产车间内粉尘防护设施明确管理制度，定期检维修并记录存档；④对于铲车岗位，作业过程中应尽量保证作业环境密闭，防止扬尘进入驾驶室。防噪：①为生产人员制定《听力保护计划》，做好现场监督管理工作，监督员工佩戴好防噪耳塞，缩短噪声接触时间；②在工艺允许的情况下，成型工序可采取机械化代替人工作业，避免人员直接接触噪声；防高温：③缩短高温接触时间，在工艺允许的情况下，成型工序可采取机械化代替人工作业，避免人员直接接触高温。应急救援：①2#配料房投料岗位附近设置喷淋洗眼装置，服务半径不应小于15m；②厂区设置担架；③配备氧气检测仪、移动式轴流风机供窑炉、料仓、脱硫塔等有限空间检维修作业时使用；④氨水罐设置围堰、喷淋洗眼装置、固定式氨报警器，并配备正压式空气呼吸器、防毒口罩等应急救援物资，储罐高处设置风向标；⑤液氧储罐区设置风向标，固定式氧气报警器和正压式空气呼吸器、防冻伤衣物、防冻伤手套等应急救援物资；⑥针对氨气泄漏、液氧泄漏制定专项应急预案。职业健康监护：组织员工进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，按本报告表8.2-4职工接触职业病危害因素与应进行职业健康监护的职业病危害因素对比表进行体检。</p>					