

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	深圳市万安加油站有限公司安全现状评价		
委托单位	深圳市万安加油站有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		
项目简介： 深圳市万安加油站有限公司，于 2012 年 09 月 26 日在深圳市市场监督管理局注册成立，营业场所：深圳市宝安区沙井街道马安山社区宝安大道与南环路交汇处，统一社会信用代码：91440300055137872Y，法定代表人：高乐光，经营范围为零售汽油、柴油。 该加油站已取得《危险化学品经营许可证》，证书编号：深应急危化经油字[2021]9 号，有效日期至 2021 年 09 月 23 日。许可经营范围为汽油（1630）（备注：二级加油站，汽油罐 25m ³ ×3 个，柴油罐 30m ³ ×3 个），油罐总容积 120m ³ （柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级加油站。			
项目组长	林毅峰		
项目组成人员	黄敏、陈斌、何小荣		
报告审核人	王勇		
过程控制负责人	谢雄英		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，加油站建（构）筑物、加油区、卸油区、储罐区、电气设施、消防设施、辅助区及安全管理系统等涉及安全相关问题等。		
评价结论： 根据加油站安全评价现场检查表评价结果，深圳市万安加油站有限公司符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的安全要求，符合《危险化学品经营许可证》的换证要求。			
现场照片：			
			