

评价机构	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东茂名茂南衍水加油站安全现状评价报告		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司		
项目类别	安全现状评价报告		
<p>项目简介：</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东茂名茂南衍水加油站（下称：“该油站”），统一社会信用代码：91440902MA52F4385B，成立于2018年10月31日；类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；经营场所：茂名市茂南区鳌头镇衍水管理区；经营范围：成品油经营；零售：润滑油。</p>			
项目组长	谢雄英		
项目组成人员	黄舒妍、彭国庆、林毅峰、何小荣		
报告审核人	陈斌		
过程控制负责人	潘杰		
技术负责人	刘海军		
现场调查情况	查勘了该项目的周边环境，调查了该油站的储罐区、卸车区、加油区、站房、配电房等相关的安全设施及安全管理情况。		
<p>评价结论：</p> <p>根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站《危险化学品经营许可证》应具备的条件分析，中国石油天然气股份有限公司广东茂名茂南衍水加油站符合安全要求，符合《危险化学品经营许可证》的延期申请要求。</p>			
<p>现场照片：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			