

《茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司》项目公示表

编号：HCAP-2021-611（XP）

茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司

安全现状评价报告

广东汇成安全健康环境咨询有限公司

APJ-（粤）-015

2021年9月23日

茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司

## 安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈

技术负责人：刘海军

评价项目负责人：林毅峰

2021年9月23日

(安全评价机构公章)



# 茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司

## 安全现状评价报告

### 参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	谢雄英
	彭国庆	1700000000201004	030849	化工工艺	彭国庆
	何小荣	1200000000301272	027902	电气/自动化	何小荣
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	谢雄英
	彭国庆	1700000000201004	030849	化工工艺	彭国庆
报告审核人	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	潘杰
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	韩效栋
技术负责人	刘海军	S011044000110191001059	018856	电气/自动化/高级工程师	刘海军



## 第二章 企业概况

### 2.1 加油站的基本情况

茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司（以下简称“城东加油站”或“该油站”）在茂名市电白区市场监督管理局登记，统一社会信用代码：91440904L003227233。该油站成立于2005年03月08日；法定代表人：陈焕科；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所：茂名市电白区黄岭镇黄沙路；经营范围：销售：柴油、汽油、机油。

该油站已取得原茂名市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤茂安经（2018）0137号，许可经营范围为：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]（1674）[备注：三级加油站，其中汽油罐 $30\text{m}^3 \times 2$ 个；柴油罐 $30\text{m}^3 \times 1$ 个]，有效日期至2021年10月18日。

该加油站不通宵营业，2班制，目前在职人员共6人，共设2名管理人员，其中加油站主要负责人陈焕科已取得危险化学品经营单位主要负责人安全生产培训考核合格证，加油站安全管理员王春红已取得危险化学品经营单位安全生产管理人员资格证书，其余从业人员均已参加相关专业培训及单位内部教育。该加油站汽油已设置加油、卸油油气回收系统。茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司基本情况见表2.1-1。

表 2.1-1 加油站基本情况表

加油站名称		茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司			现任站长	陈焕科
加油站地址		茂名市电白区黄岭镇黄沙路			联系电话	0668-5750558
职工人数		6人	安全管理人员	2人	培训上岗人数	6人
占地面积		800m <sup>2</sup>	储存能力	75m <sup>3</sup> (柴油折半算入总容积)	加油站级别	三级
加油机数量		2台	加油枪数量	8支	竣工验收时间	/
建、构筑物情况	名称	结构类型	耐火等级	层数	高度(m)	面积(m <sup>2</sup> )
	加油亭(罩棚)	钢结构	二级	1	有效高度4.5	144
	站房(营业室)	钢筋混凝土	二级	1	4	160
储罐情况	序号	油品名称及编号	单罐容积(m <sup>3</sup> )×台数		材质	形式
	1	0#柴油	30m <sup>3</sup> ×1		S/F 双层油罐	卧式埋地
	2	92#汽油	30m <sup>3</sup> ×1		S/F 双层油罐	卧式埋地
	3	95#汽油	30m <sup>3</sup> ×1		S/F 双层油罐	卧式埋地
主要消防安全设施、器具配备情况		名称	型号、规格	数量	状况	备注
		推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	3具	良好	/
		手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	5具	良好	/
		手提式二氧化碳灭火器	MT/3	2具	良好	/
		灭火毯	1.2m×1.5m	2块	良好	/
		消防沙	/	2m <sup>3</sup>	良好	/
主要管理制度目录		<p>一、安全生产领导小组(加油站安全生产领导小组安全职责),二、安全生产责任制:2.1加油站站长(安全主要负责人)安全职责,2.2加油站安全管理人员安全生产工作职责,2.3加油站班(组)长安全职责,2.4会计安全职责,2.5加油站计量员安全职责,2.6加油站加油员安全职责,2.7收银员安全职责,三、化学品安全管理制度:3.1防火防爆管理制度,3.2防止中毒窒息管理制度,3.3防泄漏管理制度,四、经营、销售管理制度,五、安全投入保障制度,六、安全生产奖惩制度,七、安全教育培训制度,八、安全检查及隐患排查制度,九、应急管理制度,十、风险管理制度,十一、事故管理制度,十二、职业健康管理制度,十三、安全检查制度,十四、临时动火审批制度,十五、临时用电安全管理规定,十六、安全值班制度,十七、防止静电危害十条规定,十八、岗位操作安全规程:18.1卸油操作规程,18.2加油操作规程,18.3油罐计量操作规程。</p>				

## 第八章 评价结论

对茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司现状安全评价，得出以下评价结论：

(1) 该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品、特别管控危险化学品。该加油站经营和储存过程中存在的危险有害因素有火灾爆炸、中毒与窒息、车辆伤害、触电伤害等。该加油站不构成危险化学品重大危险源。

(2) 根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化等方面进行对照检查，检查结果均符合规范要求。

(3) 茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司证照文书齐全，有营业执照、防雷检测报告、消防合格文件、危险化学品经营许可证等。

(4) 加油站已建立了全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等管理制度。

(5) 主要负责人和安全管理人員具有安全资格证书；其他从业人员经过内部培训。对新员工进行了三级教育。

(6) 该加油站制定了生产安全事故应急预案，并定期进行演练。

(7) 通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有 30 种途径，并且它的发生必然是 30 个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可以根据 30 个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程中的安全。

(8) 该加油站卸油点汽油槽车（30t）一旦发生爆炸，经补偿后，其暴露半径为 19.72m，危害面积约 1221.1m<sup>2</sup>，如果该加油站汽车槽车卸油时发生火灾爆炸事故，会对站内、外人员、设备、设施以及建筑物有损坏，故加

油站必须对作业人员、周围环境、消防器材、安全设施等加强管理，以免发生危险。

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站《危险化学品经营许可证》应具备的条件分析，茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司符合安全要求，符合《危险化学品经营许可证》的延期申请要求。



项 目 名 称	茂名市电白区黄岭城东加油站有限公司安全现状评价报告
	
项目负责人：林毅峰	加油机
	
储罐区	人孔井
	
液位计	消防沙池