

用人单位	高州市长坡祥丰加油站				
单位地址	高州市长坡镇牛奶塘				
单位联系人	李锦强				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	高州市长坡祥丰加油站属于个人独资企业，其统一社会信用代码为144098159406844XQ。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和公司产品类型，该加油站属于机动车燃油零售(F5265)。该加油站占地面积2000 m ² ，主要建构筑物有站房、罩棚、埋地油罐等，其中油罐包括：1个50m ³ 汽油罐、2个30m ³ 汽油罐、1个40m ³ 柴油罐，该加油站油罐总容积130m ³ (柴油罐容积折半计入总容积)，属二级加油站，现有员工8人。				
现场调查人员	游海、王其飞	调查时间	2022.7.20	陪同人	李锦强
检测人员	温金梅、杨晓典	检测时间	2022.7.22-24	陪同人	李锦强
<p>该公司主要的职业病危害因素包括：汽油、柴油、高温（季节性高温）。</p> <p>职业病危害因素检测结果： 其他各岗位生产性毒物、噪声、高温的检测结果均低于接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：一般</p> <p>建议：</p> <p>1) 建议该加油站完善相依的应急救援设施，补充担架等应急物资；</p> <p>2) 建议该加油站今后按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第49号)、《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求，每年安排加油站所有接触的职业病危害因素的员工进行相对应的上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并妥善保管职业健康检查报告，完善职业卫生管理档案。各岗位具体检查项目参照本报告内容和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)。</p> <p>3) 建议该加油站职业卫生管理人员在日常管理工作中加强对作业人员使用个人防护用品的监督，保证作业人员均能够按照要求正确的佩戴个人防护用品。</p> <p>4) 建议该加油站主要负责人及职业卫生管理人员尽快完成相关的职业卫生知识的培训，并取得培训证书。</p> <p>5) 建议该加油站按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局令第49号)、《用人单位职业卫生档案管理规范》(原安监总厅安健〔2013〕171号)的要求，根据实际生产情况，不断完善职业卫生管理规章制度与职业卫生档案。</p> <p>6) 建议该加油站完成本次评价过尽快进行职业病危害申报。</p> <p>7) 该加油站职业病危害风险分类为“一般”，根据《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)的要求，该加油站需要委托具有相关资质的职业卫生技术服务机构每三年开展一次职业病危害因素定期检测。</p>					