

《南雄市绿炭再生资源有限公司年处理 2 万吨饱和活性炭资源化再生利用项目（一期：年处理 1 万吨饱和活性炭）试生产前安全检查》公示表

编号：HCAP-2021-341

南雄市绿炭再生资源有限公司
年处理 2 万吨饱和活性炭资源化再生利用项目
（一期：年处理 1 万吨饱和活性炭）
试生产前安全检查报告
（备案版）

建设单位：南雄市绿炭再生资源有限公司
建设单位法定代表人：蒋文恺
建设项目单位：南雄市绿炭再生资源有限公司
建设项目单位主要负责人：石波
建设项目单位联系人：叶伟
建设项目单位联系电话：0751-3898881

（建设单位公章）

2023年4月28日

南雄市绿炭再生资源有限公司
年处理 2 万吨饱和活性炭资源化再生利用项目
(一期：年处理 1 万吨饱和活性炭)
试生产前安全检查报告
(备案版)

评价机构名称：广东汇成检测技术股份有限公司

资质证书编号：APJ-(粤)-015

法定代表人：黄陈

评价机构联系人：潘杰

评价机构联系电话：020-82035269





(安全评价机构公章)

2023年4月28日

南雄市绿炭再生资源有限公司年处理 2 万吨饱和活性炭资源
源化再生利用项目（一期：年处理 1 万吨饱和活性炭）

试生产前安全检查报告

参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	
项目组成员	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	
	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	
报告编制人	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	
	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
报告审核人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	
技术负责人	刘海军	S011044000110191001059	018856	电气/高级工程师	

2 建设项目概况

2.1 企业基本情况

南雄市绿炭再生资源有限公司(以下简称“本公司”)成立于 2007 年 10 月 16 日,于南雄市市场监督管理局登记注册,住所为南雄市珠玑工业园区,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),统一社会信用代码:91440282668155897X,法定代表人:蒋文恺,注册资本:人民币一百万元。经营范围:新活性炭、活化设备制造、销售,活性炭再生、制造、销售,活性炭设备工程安装、调试服务,活性炭 溶剂回收设备设计、制造、安装,经营本企业自产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,处 置利用废活性炭。

该公司非危险品生产企业,现有职工 29 人,企业主要负责人和安全管理 人员已考核合格,特种作业人员具有资格证书,其余从业人员经过公司培 训合格。

该公司基本情况如下表所示。

表 2.1-1 企业基本情况

企业名称	南雄市绿炭再生资源有限公司				
注册地址	南雄市珠玑工业园区				
联系电话	0751-3896881	传真		邮政编码	512400
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
经济性质	全民所有制 <input type="checkbox"/> 集体所有制 <input type="checkbox"/> 私有制 <input checked="" type="checkbox"/>				
登记机关	南雄市市场监督管理局				
法定代表人	蒋文恺		主管负责人	石波	
注册资本 (万元)	2000	固定资产 (万元)	/	上年销售 (万元)	/
生产场所	地址	南雄市珠玑工业园			
	产权	自有 <input checked="" type="checkbox"/>	租赁 <input type="checkbox"/>	承包 <input type="checkbox"/>	
储存设施	地址	南雄市珠玑工业园			
	建筑结构	钢筋混凝土		储存能力	/
	产权	自有 <input checked="" type="checkbox"/>	租赁 <input type="checkbox"/>	承包 <input type="checkbox"/>	
项目主要原料	饱和活性炭				
项目主要产品	再生活性炭				

2.2 建设项目基本情况

该公司为满足不断增长的业务需求、增强企业市场竞争力，南雄市绿炭再生资源有限公司投资 12000 万元，在韶关市南雄市东莞大岭山（南雄）产业转移工业园珠玑工业园区国道北 7 号新建年处理 2 万吨饱和活性炭资源化再生利用项目。

项目产品不属于危险化学品，故不属于危险化学品建设项目。项目分两期建设，现先建设一期，规模为年处理 1 万吨饱和活性炭，生产再生活性炭 4913 吨。

单位名称：南雄市绿炭再生资源有限公司

项目名称：年处理 2 万吨饱和活性炭资源化再生利用项目（一期：年处理 1 万吨饱和活性炭）

单位类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

项目地址：南雄市珠玑工业园，具体为园区国道北 7 号

法人代表：蒋文恺

建设性质：新建

项目投资：12000 万元，其中一期约为 7000 万元

设计单位：福建省石油化学工业设计院有限公司

施工单位：广东韶正建筑工程有限公司（土建）、江苏金马工程有限公司（机电设备安装）

监理单位：深圳市华建工程项目管理有限公司（土建）

项目建设内容：厂区用地总面积 28279 m²，其中门卫、办公楼、宿舍、电房为已建，本次新建公用工程房、乙类车间、乙类仓库、丙类仓库 A、丙类仓库 B 共 5 栋建筑物，同时配套建设事故应急池、地面应急水罐、循环水池（冷却水池）、污水处理区、乙类厂房室外设备区等构筑物。

8 存在问题及整改复查

通过对该公司现场检查可知，现场仍存在有部分不符合项，评价组在对此提出了整改意见。该公司已根据国家法律、法规及标准对存在的问题已进行整改，整改复查情况见下表所示。

表 8-1 整改复查情况

序号	存在问题	依据	整改情况复查	结论
1.	部分工业各管道未标识其介质名称和流向。	《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB7231-2003 第 5 条	工业各管道已标识其介质名称和流向。	符合
2.	个别车间仓库门口的静电消除装置，没有标识及提示语。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第 4.2.10 条	已增加标识及提示使用语句。	符合
3.	车间部分防爆线路敷设不规范，有套管，螺母松脱情况。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 第 5.4.3 条	已加固松脱的套管、螺母。	符合
评价单位盖章（公章）  2023 年 4 月 28 日		企业盖章（公章）  2023 年 4 月 28 日		

9 安全设施竣工检查结论和建议

9.1 安全检查综述


通过对该项目有关资料和现场的检查、分析，得如下结论：

- (1) 本项目建设过程中采纳了安全设施设计专篇中的安全设施。
- (2) 本项目安全设施的设计、施工、检测、检验单位，其资质等级及范围许可，符合国家相关法律法规的要求。
- (3) 本项目施工、安装的质量符合国家相关安全标准的要求。
- (4) 本项目工艺、装置设备、应急能力、人员配备、管理制度、操作规程等方面安全生产条件符合相关要求。

9.2 安全检查结论

通过对本项目安全设施的仔细检查，本项目安全设施为有资质的公司设计、施工，项目的安全设施设置全面，安全设施经过检测检验，其安全有效，安全管理机构、责任制、管理制度健全，人员培训到位。

故检查组认为：南雄市绿炭再生资源有限公司年处理 2 万吨饱和活性炭资源化再生利用项目（一期：年处理 1 万吨饱和活性炭）安全设施的设计、施工符合规范，安全设施竣工以后，各设施运行状态良好，人员已培训到位，制定了符合导则要求的应急救援预案，并组织了员工进行应急演练，因此检查组认为该项目现已具备试生产的安全条件，可以投入试运行。

项目名称	南雄市绿炭再生资源有限公司年处理2万吨饱和活性炭资源化再生利用项目 (一期:年处理1万吨饱和活性炭)		
			
项目负责人: 潘杰; 调查日期: 2022.1.4		厂门口	
			
丙类仓库B	乙类仓库		
			
丙类仓库A	乙类车间		
			
乙类车间西侧露天设备区	乙类车间内部主设备: 再生炉		