

项目名称	大金新材料(上海)有限公司广州分公司安全现状评价
委托单位	大金新材料(上海)有限公司广州分公司
项目类别	安全现状评价
<b>项目简介:</b> 大金新材料(上海)有限公司广州分公司成立于 2024 年 05 月 07 日,统一社会信用代码:91440112MADKB67930,类型:分公司,经营场所:广州市黄埔区蓝玉四街 9 号四号厂房六楼 606 房,负责人:KINOSHITA TAKUYA(木下琢哉),经营范围:批发业。 大金新材料(上海)有限公司广州分公司主要从事实验室试验项目,先配制涂料样品然后进行涂装实验,再检测涂料的性能,涂料主要用于厨具涂装。 目前现有员工 12 人,其中安全管理人员 1 人。	
项目组长	谢雄英
项目组成人员	刘霞、何芬
报告审核人	游海
过程控制负责人	潘杰
技术负责人	曹胜强
现场调查情况	现场调查了福州恒美光电材料有限公司佛山市分公司项目的基本情况
<b>评估结论:</b> 大金新材料(上海)有限公司广州分公司存在的安全隐患有 3 项,其中 2 项隐患已整改完毕,另外 1 项安全隐患暂未整改完成。大金新材料(上海)有限公司广州分公司后续在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上,并对存在的安全隐患进行及时整改后,符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求,能实现安全生产。 建议企业在今后的生产经营活动中,遵守国家的有关法律、法规和标准规范,并以人为本,进一步加强安全生产的全员管理、全过程管理、全方位管理,完善并严格执行各项安全规章制度,以保障生产安全。	

# 现场照片

项目名称	大金新材料(上海)有限公司广州分公司安全现状评价
	
	
	
	