

评价机构	广东汇成检测技术股份有限公司	资质证号	APJ-（粤）-015
项目名称	广东烟草江门市有限公司物流配送中心安全现状评价报告		
委托单位	广东烟草江门市有限公司		
项目类别	现状评价		

项目简介：

广东烟草江门市有限公司物流配送中心（以下简称“该公司物流配送中心”）作为广东烟草江门市有限公司的一个分支机构，位于江门市蓬江区双龙大道 64 号，主要功能为：将件烟经分类后进行储存，并根据订单分拣条烟，包装后配送运输至江门地区各烟草零售点。

该公司物流配送中心总建筑面积 17310.8 平方米，总用地面积 34384 平方米，设有：1#高架存储仓库及分拣间及地下车库（又名：联合工房）、2#厂房（又名：生产管理及生活辅助用房）等共 2 栋建筑物，均为二级耐火等级。其中：1#高架存储仓库及分拣间及地下车库，丙类，地上 1 层，地下 1 层，建筑高度 23.90 米，建筑面积地上 7824.1 平方米，地下 5206.7 平方米；2#厂房，丙类，建筑层数 6 层，建筑高度 23.20 米，建筑面积 4211.00 平方米。

项目组长	韩效栋
项目组成人员	张立志、王建兵
报告审核人	潘杰
过程控制负责人	谢雄英
技术负责人	曹胜强
现场调查情况	查勘了该公司的平面布置、原辅材料、工艺及设备、配套公用设施 and 安全生产管理情况。

评价结论：

广东烟草江门市有限公司物流配送中心安全现状符合现行有关安全的法律、法规、标准、规范的要求，在有效落实本报告所提出的安全对策措施和建议基础上，其安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和标准规范的规定，能实现安全生产。为提高本质安全性，该公司物流配送中心下一步应加强安全风险管控和隐患排查治理，确保安全风险持续可接受。

现场照片：

