

《翁源县翁城农场加油站安全现状评价》公示表

编号：HCAP-2026-0008

翁源县翁城农场加油站
安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-(粤)-015

2026年4月23日
















翁源县翁城农场加油站
安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈
技术负责人：曹胜强
评价项目负责人：刘发全



翁源县翁城农场加油站安全现状评价报告

参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	刘发全	0800000000205516	010766	化工机械/高级工程师	
项目组成员	刘发全	0800000000205516	010766	化工机械/高级工程师	
	刘健永	03320241044000000192	44250417840	机械设计制造及其自动化	
	饶望冬	03320241044000001097	44250417941	安全	
	邱儒杰	20201104644000005155	44220292239	电气	
	刘浩	20231004644000001188	44240380093	化工工艺	
	李琳	1600000000301479	030431	自动化	
报告编制人	刘发全	0800000000205516	010766	化工机械/高级工程师	
	刘健永	03320241044000000192	44250417840	机械设计制造及其自动化	
	饶望冬	03320241044000001097	44250417941	安全	
报告审核人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/建筑工程中级工程师	
过程控制负责人	韩效栋	1917000000104018	030430	机械设计制造及其自动化	
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	

2. 项目概况

2.1 加油站基本情况

翁源县翁城农场加油站成立于 2007 年 3 月 12 日，在翁源县市场监督管理局登记成立，取得《营业执照》(统一社会信用代码: 91440229892028403D); 类型为内资非法人企业/非公司私营企业及内资非公司企业分支机构，经营场所位于翁源县翁城农场，负责人为郭桂清，经营范围包括：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；烟草制品零售；酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：保健食品（预包装）销售；日用品销售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；电子产品销售；玩具销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；电子过磅服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该加油站于 2023 年 7 月 10 日取得韶关市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤韶危化经字[2023]000034）；企业住所位于翁源县翁城农场，企业法定代表人为郭桂清；许可范围：汽油、柴油[三级站，其中：25m³汽油罐 3 个；30m³柴油罐 1 个]；有效期限：2023 年 7 月 30 日至 2026 年 7 月 29 日，经营方式：不带有储存设施经营（加油站）。

该加油站现设有：25m³S/F 双层汽油罐 3 个，30m³S/F 双层柴油罐 1 个，加油机 4 台（共配备 24 支加油枪）。针对汽油设有加油、卸油油气回收处理系统，该加油站总储存容积为 90m³（柴油折半算入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站。

该加油站现有从业人员配备人员 15 人，员工上岗前均进行了三级教育，经考核合格后上岗。该加油站的负责人为郭桂清，作为该加油站的安全生产主要负责人，已取得了危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书。该加油站还配置有杨文才、王成贵等 2 名专职安全管理人员，均已取得危险化学

8. 安全评价结论

安全评价组对翁源县翁城农场加油站危险化学品经营储存场所、设施、经营储存条件和安全管理现状的符合性进行安全评价，得出如下结论：

1) 该加油站设有埋地油罐 4 个：其中 2 个 92[#]汽油罐（单罐容积 25m³），1 个 95[#]汽油罐（单罐容积 25m³），1 个柴油罐（单罐容积 30m³）。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条加油站的等级划分，柴油罐容积折半计入油罐总容积后，油罐总容积为 90m³，属于三级加油站。

2) 该加油站经营的汽油、柴油列入《危险化学品目录》（2015 年版）中，均属于危险化学品，在《危险货物品名表》（GB12268-2025）中列为 3 类易燃液体。

3) 经辨识，该加油站经营的汽油、柴油不属于剧毒化学品、高毒物品、易制爆危险化学品、易制毒化学品和监控化学品；汽油属于重点监管的危险化学品和特别管控危险化学品。

4) 经辨识，该加油站不涉及国家重点监管的危险化工工艺、特种设备、国家明令淘汰的产品和工艺设备、淘汰落后安全技术装备。

5) 经辨识，该加油站未构成危险化学品重大危险源。

6) 根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121 号）对加油站风险等级评估分级，该加油站的风险等级为“蓝色”。

7) 经排查，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

8) 经现场检查和辨识，该加油站的埋地油罐、人孔操作井和隔油池属于受限空间，进入以上区域作业属于受限空间作业。

9) 经辨识，该加油站经营储存场所存在火灾、其他爆炸、中毒和窒息、

触电（含雷击）、物体打击、高处坠落、坍塌、车辆伤害、机械伤害和其他伤害（高温）等危险有害因素，其中火灾、其他爆炸为主要危险，中毒和窒息为主要有害因素，企业应重点加以防范。

10) 采用安全检查表法对加油站各单元涉及检查项目进行检查，结果全部合格，该加油站的安全条件和安全生产条件符合国家现行有关安全生产法律、法规、技术标准和规范的要求。

11) 采用道（DOW）化学火灾爆炸危险指数评价法（第七版）对汽油罐车储罐评价结果：加油站采用安全措施后火灾、爆炸危险程度属于“较轻”。

12) 按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年第79号修改）第六条、第七条和第八条的要求，该加油站符合换领《危险化学品经营许可证》的基本条件。该加油站在经营过程中须重视并落实本报告提出的安全对策措施及建议，不断提升安全生产管理水平。

总体评价结论：根据加油站安全评价现场检查表评价结果，翁源县翁城农场加油站相关证照齐全，安全生产管理制度健全，各项安全设施和措施完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其经营条件符合安全要求，具备换领《危险化学品经营许可证》的条件。

翁源县翁城农场加油站
现场照片



1、评价人员现场勘查照片 1	2、评价人员现场勘查照片 2
3、加油站全景	4、罩棚、加油区
5、站房	6、东面洗车机、站外住宅楼